



Fold the instructive sheet and put it inside the color box.

Instructive

FRONT

INSTRUCTIVE
YOU MUST PUT IT INSIDE THE COLOR BOX

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA PLACES WHERE TO MAKE THE WARRANTY VALID

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL No. 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Importado por / Imported by **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel: 76 1782 9100.
www.truper.com
06-2022

VOLTECK[®]
LAIT

46342
ARB-103L

Farol
Lantern

LED

⚠️ ADVERTENCIA Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

⚠️ WARNING Before starting the installation, turn off the power by removing a fuse or by the circuit-breaker box. Make sure the circuit is not energized and that the area is free of humidity.

Contenido:
1 Farol
Accesorios de montaje

Content:
1 Lantern
Mounting accessories

Especificaciones:

Tensión: 120 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 70 mA
Potencia: 8 W
Tiempo de vida: 15 000 h
Tipo de fuente de luz: LED x 14
Flujo luminoso: 340 lm
Temperatura de color: 3 000 K
IP44



Specs:

Voltage: 120 V ~
Frequency: 60 Hz
Current: 70 mA
Power: 8 W
Life time: 15 000 h
Light source type: LED x 14
Luminous flux: 340 lm
Color temperature: 3 000 K
IP44

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía: **192 Wh/día**
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Electric power consumption

Energy consumption: **192 Wh/day**
Per unit of time under normal operating conditions of the device.

Consumo de energía en espera: **No aplica**
En unidad de tiempo del aparato.

Standby Power Consumption: **Does not apply**
In unit of device time.

Con base en 24 horas de uso continuo

Based on 24 hours of continuous use

AVISO Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

NOTICE Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.



TECHNICAL DATA

Packaging: **Instructive**

Dimensions: **21.5 x 27.8 cm**

 **PANTONE Blue 072 C**

INKS & die cuts

 CUT-LINE
(Do not print)
 BENT-LINE
(Do not print)

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER[®]

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible


IMPORTANT:
INSTRUCTION SHEET MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER IN
PANTONE BLUE 072 C INK.

INSTRUCTIVE
BACK YOU MUST PUT IT INSIDE THE COLOR BOX

INSTRUCTIVO
LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

Instalación en pared o caja:

1. Insertar los tornillos de montaje en los orificios de la barra de montaje. (Fig. 1)
2. Fijar la barra de montaje a la caja o pared según sea el caso. (Fig. 2)
3. Conectar los cables del tomacorriente a los cables de la unidad respetando la identificación de los conductores: Línea a Línea; Neutro a Neutro; Tierra a Tierra.
4. Colocar la unidad en los tornillos y fijarlos con las tuercas ciegas que vienen adjuntos. (Fig. 3) El espacio entre la base y la superficie se debe sellar con material para calafatear en exteriores.
5. Conectar la energía eléctrica.




LIMPIEZA

- 1) Limpiar con un trapo absorbente y suave.
- 2) Las manchas de agua se pueden eliminar con agua fría y jabón de manos líquido (No aplicar fuerza).
- 3) Las huellas digitales se pueden eliminar puliendo con un trapo absorbente y suave.
- 4) No usar abrasivos fuertes, detergentes o cualquier producto que contenga amoníaco.
- 5) Tenga cuidado de no despostillar, rallar o dañar el recubrimiento.

INSTRUCTIVE
READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING:

Wall or box installation:

1. Insert the mounting screws into the holes in the mounting bar. (Fig. 1)
2. Attach the mounting bar to the box or wall as the case may be. (Fig. 2)
3. Connect the cables from the outlet to the unit cables, respecting the identification of the conductors: Line to Line; Neutral to Neutral; Ground to Ground.
4. Place the unit on the screws and fix them with the supplied cap nuts. (Fig. 3) The space between the base and the surface should be sealed with exterior caulking material.
5. Connect the electrical power.



CLEANING

- 1) Clean with a soft absorbent cloth.
- 2) Water stains can be removed with cold water and liquid hand soap (Do not apply force).
- 3) Fingerprints can be removed by polishing with a soft, absorbent cloth.
- 4) Do not use strong abrasives, detergents or any product that contains ammonia.
- 5) Be careful not to chip, grate or damage the coating.

IMPORTANT:
INSTRUCTION SHEET MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER IN
PANTONE BLUE 072 C INK.