4.5 V c.c.
Emplea 3 pilas AAA alcalinas
de 1.5 V c.c. cada una (incluidas)



ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO.

1

Seleccione la unidad de medida presionando el botón “UNIT” que se encuentra en la parte posterior de la base de la báscula.

2

La báscula digital se enciende automáticamente cuando usted se coloca encima, en el centro de la báscula como se muestra.

3

El resultado de la lectura se mostrará automáticamente después de 3 segundos y se apagará automáticamente después de 10 segundos.

Capacidad mínima de peso: 10 kg / 22 lb

Capacidad máxima de peso: 180 kg / 296 lb

Recomendaciones
Cuando no se use la báscula, deben retirarse las pilas para evitar daños a la misma. Para evitar resbalones o una mala lectura de la báscula, colóquese en medio de la placa de vidrio. Trate la báscula con cuidado y evite golpearla. Se recomienda no dejarla cerca de lugares que puedan ensuciarla o mojarla, como debajo de lavabo. Reemplace las pilas cuando la pantalla indique “LO”.

Indicador de sobrecarga y pila baja
Overload and low battery indicators

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en **www.truper.com** . Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. Importado en México por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257