


A

No.	Código	Clave	Descripción
1	919850	R1-CARBA-50	Broche de correa
1.1	919851	R1.1-CARBA-50	Tornillo M6x16
1.2	919852	R1.2-CARBA-50	Arandela plana M6
1.3	919853	R1.3-CARBA-50	Arandela de presión M6
1.4	919854	R1.4-CARBA-50	Tuerca M6
2	919855	R2-CARBA-50	Correa
3	919856	R3-CARBA-50	Correa
4	919857	R4-CARBA-50	Cubierta
5	919858	R5-CARBA-50	Transformador
7	919859	R7-CARBA-50	Soporte de transformador
7.1	919860	R7.1-CARBA-50	Tornillo M6x68
7.2	919861	R7.2-CARBA-50	Arandela M6
7.3	919862	R7.3-CARBA-50	Tuerca M6
8	919863	R8-CARBA-50	Disipador de temperatura
9	919864	R9-CARBA-50	Rectificador
9.1	919865	R9.1-CARBA-50	Tornillo M5x20
9.2	919866	R9.2-CARBA-50	Arandela plana M5
9.3	919867	R9.3-CARBA-50	Arandela de presión M5
10	919868	R10-CARBA-50	Protector de seguridad
11	919869	R11-CARBA-50	Sujetador de cable
11.1	919870	R11.1-CARBA-50	Tornillo M4x14
12	919871	R12-CARBA-50	Base de máquina
13.1	919874	R13.1-CARBA-50	Arnés 15 cm
14	919875	R14-CARBA-50	Interruptor de 3 vías
15	919876	R15-CARBA-50	Interruptor de 2 vías
17	919878	R17-CARBA-50	Cable de alimentación
18	919879	R18-CARBA-50	Cable con pinza positivo
19	919880	R19-CARBA-50	Cable con pinza negativo
20	919881	R20-CARBA-50	Tornillo M4x12
21	919882	R21-CARBA-50	Arandela plana M4
22	919883	R22-CARBA-50	Arandela de presión M4
23	919884	R23-CARBA-50	Tuerca M4
24	937471	R24-CARBA-50	Amperímetro



A

Si tienes dudas, llama a la
 Línea de Comunicación Directa
800-0187-873 Exclusivo
 para México