

CLAVE: LAVA-1500P CÓDIGO: 22520

NO.	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	925366	R1-LAVA-1500P	Manija (plástico)
2	925367	R2-LAVA-1500P	Tapón de salida (plástico)
3	925368	R3-LAVA-1500P	Carcasa frontal (plástico)
4	925369	R4-LAVA-1500P	Motor 8040 + bomba 11 (plástico, acero)
5	925370	R5-LAVA-1500P	Rueda (plástico)
6	925371	R6-LAVA-1500P	Soporte de motor (plástico)
7	925372	R7-LAVA-1500P	Cable de alimentación (cobre, plástico, latón)
7.1	925373	R7.1-LAVA-1500P	Sello de cable de alimentación (caucho)
8	925374	R8-LAVA-1500P	Tornillo ST 2.9 X 13 (acero)
9	925375	R9-LAVA-1500P	Carcasa trasera (plástico)
12	925377	R12-LAVA-1500P	Protector de cable (plástico)
13	925378	R13-LAVA-1500P	Filtro de entrada (plástico)
14	925379	R14-LAVA-1500P	Soporte para cable (plástico)
16	925381	R16-LAVA-1500P	Manguera 5 m (plástico, latón)
17	925382	R17-LAVA-1500P	Tablero trasero (plástico)
19	925384	R19-LAVA-1500P	Tornillos ST 3.5 X 13F (acero)
20	925385	R20-LAVA-1500P	Tornillos ST 4.8 X 16 (acero)
21	925386	R21-LAVA-1500P	Porta pistola (plástico)
22	925387	R22-LAVA-1500P	Pistola (plástico)
23	925388	R23-LAVA-1500P	Lanza (plástico)
24	925389	R24-LAVA-1500P	Lanza turbo (plástico)
25	925390	R25-LAVA-1500P	Filtro de entrada 2 (plástico)



► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2020. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

