

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO.

Gracias por adquirir nuestra báscula digital. Con un cuidado normal y tratamiento adecuado esta báscula le va a proporcionar años de servicio confiable.

Mantenimiento general y cuidados

1. Evite la exposición a calor o frío extremo. También, evite cualquier tipo de humedad. Permita que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal antes de utilizarla.
2. Mantenga su báscula en un ambiente limpio y seco. El polvo, suciedad, humedad, vibración, corrientes de aire y proximidad con otros equipos electrónicos podría tener efectos adversos en la precisión y confiabilidad de la báscula.
3. Maneje la báscula con cuidado. Coloque con suavidad sobre la charola todos los artículos que va a pesar. A pesar que esta báscula está diseñada para ser muy durable, evite un trato rudo ya que se pueden dañar permanentemente las piezas internas. Evite siempre agitarla o dejarla caer. Este es un instrumento de precisión y se debe manejar con cuidado extremo.

Especificaciones y funciones

1. Capacidad: 500 g Precisión: 0.4 g / 0.1 g-1 g / 0.1 g
2. Unidades: g, oz, ct, gn
3. Función clave: ON / OFF, UNIT, PCS, TARA
4. Pantalla LCD con luz de fondo verde
5. Apagado automático: 90 segundos de inactividad.
6. Suministro eléctrico: 3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA Alcalinas de 1.5 V c.c. c/u incluidas)
7. Temperatura de operación: 10 °C a 40 °C

Operación

1. Coloque la báscula en una superficie nivelada y presione la tecla ON / OFF para encender la báscula o para apagarla.
2. Espere hasta que la pantalla LED muestre cero, entonces presione la tecla "UNITS" para elegir la unidad de peso.
3. Coloque el artículo que va a pesar en la superficie y espere a que la lectura sea estable.

Función de TARA

1. Encienda la báscula como se describe arriba.
2. Coloque el "artículo tara" en la plataforma. Presione "TARE" espere hasta que la pantalla LED muestre el cero.
3. La báscula para pesar. Añada el "artículo-peso-neto"

Calibración

1. Coloque la báscula en una superficie nivelada y enciéndala.
2. Presione y sostenga la tecla "UNITS" hasta que se muestre "CAL" en la pantalla. Entonces, suelte la tecla.
3. Presione nuevamente la tecla "UNITS" y la pantalla va a mostrar el peso de calibración requerido.
4. Coloque el peso en el centro de la plataforma. La pantalla LCD va a mostrar "PASS" y después regresa al modo de pesaje normal. Retire el peso y apague la báscula.

Función de recuento

1. Coloque la báscula en una superficie nivelada y enciéndala.
2. Muestreo: prepare una cantidad de muestra. (25, 50, 75, o 100 piezas) del artículo que quiera contar. Coloque los artículos en la plataforma. Presione y sostenga la tecla "PCS" hasta que la báscula muestre "25", "50", o "100". Presione la tecla "UNITS" para que los números igualen la cantidad de artículos en la plataforma. Vuelva a presionar la tecla "PCS". La pantalla va a mostrar "PCS" en la esquina inferior izquierda. El muestreo termina.
3. Coloque los artículos que desea contar en la plataforma. La pantalla va a mostrar la cantidad de esos artículos.

Advertencia

1. "Lo": Bajo voltaje. Cambie las pilas.
2. "O-Ld" (Over load) Sobre carga. Retire rápidamente el artículo para proteger la báscula.

Esta garantía aplica para:

Modelo: **BASE-05J** Código: **100786**

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuahtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. 10-2022

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega: