TRUPER® Báscula de bolsillo

INSTRUCTIVO

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

ESPECIFICACIONES

Max= 500 a Min= 0.2 a d=e=dT= 0.01 a T-= 500 a Lim= 750 n Temperatura de trabajo: 5 °C a 30 °C

3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA Carbon-Zinc de 1.5 V c.c. c/u. incluidas) Clase: (II) Pantalla LCD con luz de fondo azul





OPERACIÓN

- 1. Ponga la batería. Coloque la báscula en una superficie plana y horizontal. Pulse la tecla (ON / OFF ()) para encender la balanza.
- 2. La pantalla LCD muestra "0.00" o "0", utilice la tecla (M) para cargar la unidad. A continuación, coloque el objeto en la plataforma de pesaje.

TARA

- Ponga el plato o el recipiente en la balanza.
- 2. Pulse la tecla (T), la pantalla LCD muestra "0.00" o "0"
- 3. A continuación, coloque los objetos a pesar en el plato o recipiente.

FUNCIÓN DE RECUENTO

- 1. Por favor, asegúrese de que el peso de cada objeto es el mismo.
- 2. Pulse la tecla (PCS) una vez para ingresar al modo conteo. Pulse durante varios segundos la tecla (PCS) para configurar / calibrar. Se mostrará "25" en la pantalla. Presione la tecla (M) para elegir entre 25, 50, 75 o 100 (entre mayor sea la cantidad, más preciso será el instrumento). Coloque la misma cantidad de piezas que muestra la pantalla.
- Pulse la tecla (PCS) para confirmar.
- 4. Coloque los objetos a contar en la plataforma. La pantalla mostrará la cantidad.
- 5. Una vez terminado el recuento, pulse la tecla (M) para salir del modo conteo.

ADVERTENCIA

(LO) batería baja

(O LD) sobrecarga. Retire los objetos excedentes

CAPACIDAD

CAPACIDAD MÁXIMA

Y DIVISIÓN Capacidad de 500 g peso máx. 500.50 g 600 q / 0.01 q Capacidad de 1000 g peso máx. 1005.0 g 500 a / 0.01 a Capacidad de 2 000 g peso máx. 2 005.0 g 1000 a / 0.1 a

2 000 a /0.1 a 3 000 a / 0.1 a

UNIDADES DE PESAJE TABLA DE CONVERSIÓN

g, oz, ozt, dwt, ct, gn, tl 1 oz = 28.34952 g1 ozt = 31.1034768 q $1 \, dwt = 1.55517 \, a$ 1 ct = 0.2 a

1 an = 0.0647989 a1 tl = 37.5 a

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China, Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del e	stablecimiento	comercia
Fecha de e	ntrega:	