


## Manual Slide compound miter saw

2 3/4 Hp

Applies for:

Code	Model
12464	SINCO-12X



# SINCO-12X

**CAUTION**



Read the user's manual thoroughly before operating this tool.




Technical Data .....	<b>3</b>
Power Requirements .....	<b>3</b>
 General power tools safety warnings .....	<b>4</b>
 Safety warnings for stationary saws .....	<b>5</b>
Parts .....	<b>6</b>
Unpacking and Assembly .....	<b>7</b>
Assembly .....	<b>8</b>
Tightening Up .....	<b>9</b>
Operation .....	<b>12</b>
Troubleshooting .....	<b>13</b>
Maintenance .....	<b>13</b>
Notes .....	<b>14</b>
Authorized Service Centers .....	<b>15</b>
Warranty Policy .....	<b>16</b>

** CAUTION**

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.



## SINCO-12X

Code	12464		
Description	Slide compound miter saw		
Discs	12" with 60 teeth and 12" with 100 teeth		
Shaft diameter	1"		
Voltage	127 V~	Frequency	60 Hz
Current	16 A		
Power	2 3/4 Hp		
Speed	4 500 RPM		
Duty cycle	50 minutes work and 20 minutes idle. Maximum 6 hours per day.		
Conductors	14 AWG x 3C with insulating temperature of 221 °F		
Insulating	Class I	IP grade	IP20
Table angles	From 0° to ±45°		
Cutter head angles	From 0° to ±45°		

Power cord grips used in this product: Type "Y"  
Build quality: Basic insulation  
Thermal insulation on motor winding: Class F

**⚠ WARNING** To prevent power discharge or serious accident if the power cable gets damaged make it replaced by the manufacturer or in a **TRUPER** Authorized Service Center. Power insulation in this tool is affected by liquid spills or splashing while operating. Do not expose to rain, liquids and / or humidity.




**⚠ WARNING** Before gaining access to terminals, all power circuits should be disconnected.

## Power Requirements

**⚠ WARNING** The tool shall be grounded while in use to prevent an electric shock.

- Connect the plug into a correctly grounded power outlet, as shown in Figure A. Not all the power outlets are correctly grounded. If you do not know for sure verify with a qualified electrician.
- If the plug destined for the tool is a two-prong (two orifices), FOR NOT REASON AT ALL REMOVE OR ALTER THE GROUND CONDUCTOR SET IN THE PLUG. Use a temporary adapter as shown in Figure B and always connect the ground ring as indicated.

**⚠ CAUTION** When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that your product needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and overheating. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.



**Ampere Capacity**

**Number of Conductors**

**Extension gauge**  
from 5.9' to 49.2' | higher than 49.2'

from 0 A and up to 10 A  
from 10 A and up to 13 A  
from 13 A and up to 15 A  
from 15 A and up to 20 A

3 (one grounded)

18 AWG(*)	16 AWG
16 AWG	14 AWG
14 AWG	12 AWG
8 AWG	6 AWG

\* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.  
AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

**⚠ WARNING** When operating power tools outdoors, use a **VOLTECK** grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are specially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.



**⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instruction listed below.** Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

### Work area

**Keep your work area clean, and well lit.**

Cluttered and dark areas may cause accidents.



**Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



**Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.**

Distractions may cause losing control.



### Electrical safety

**The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.**

Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.



**Avoid direct contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.**

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

**Do not expose the tool to rain or wet conditions.**

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

**Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.**

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

**When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

**If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.**

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

### Personal safety

**Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.**

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

**Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



**Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.**

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

**Remove any wrench or vice before turning the power tool on.**

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

**Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.**

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

**Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.**

Loose clothes or long hair may get caught in moving parts.



**If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly. Using these devices reduce dust-related risks.**

### Power Tools Use and Care

**Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.**

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.



**Do not use the tool if the switch is not working properly.**

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

**Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.**

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

**Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.



**Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.**

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

**Keep the cutting accessories sharp and clean.**

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.



**Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.**

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

### Service

**Repair the tool in a TRUPER Authorized Service Center using only identical spare parts.**

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

**Children or people with reduced physical; sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.**

Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.



This tool is in compliance with the Official Mexican Standard (NOM - Norma Oficial Mexicana).

# Safety warnings for stationary saws



## General

- Do not use the saw to cut metal, masonry or concrete.
- Do not use worn, damaged or dull cutting discs.
- Do not use high-speed steel cutting discs.
- NEVER use a disc with a larger diameter than indicated for this tool.
- Wear gloves when handling the cutting discs.

## Before operating the saw

- **CAUTION** • Hold the disc correctly. Prevent from contacting your body. Do not bend it or loose control of the tool or the work piece.
- **CAUTION** • Double-check before each use the retractable guard is working correctly. Should it not move freely or close instantaneously, service before operating the tool.
- Fix the saw in a perfectly level surface. There should be enough space around it to handle and support correctly the work piece.
- Circular-shaped work pieces should be fastened with vices to prevent rotation.
- Before starting to saw verify the cutter head column and the rotating table are blocked in the desired position.
- Inspect the work piece to verify it has no nails or screws.
- Double-check the disc is correctly fixed.

## When operating the saw

- **WARNING** • Put away hands or any part of the body from the cutting area and the cutting disc. When operating the tool hold firmly the cutter head handle to prevent losing control and accidentally get injured.
- **DANGER** • Accidental contact with a rotating cutting disc may cause severe personal injury.
- Feed the material in a direction opposite to the disc rotation.
- **CAUTION** • Do not try removing debris when the disc is rotating.
- **WARNING** • Keep in mind the guards do not protect you underneath the work piece from the moving disc. Never put your hand below the work piece when the tool is running.
- **WARNING** • ALWAYS keep the power cable away from the cutting area. When cutting, the power cable should NEVER hang on top of the work piece.
- Double-check the disc has completely stopped before replacing, fastening a work piece or changing the cutting angle.

- Before setting new cutting discs make sure they are not banded or damaged. If necessary, replace immediately.
- When working with the saw stand aside the disc, never in front.

• **CAUTION** • Never remove accumulated sawdust or shavings by hand. Use a brush.

• **CAUTION** • Turn off and disconnect the tool if trying to liberate a stuck disc.

• **CAUTION** • Do not stop the rotating disc using a piece of wood or the shaft lock. Allow the disc to freely stop after shutting off the saw.

• **CAUTION** • Hold the saw by the insulated parts. In the event of accidentally cutting the power cable shut off and disconnect the tool. Otherwise, the metallic parts will send an electric discharge to the user.

## After operating the saw

- Double-check frequently all screws and nuts are correctly tight.

## 1. Cutter head.

2. Cutter head lock knob.
3. Handle.
4. Switch.
5. Carrying handle.
6. Disc upper guard.
7. Retractable guard.
8. Guard retracting arm.
9. 12" Tungsten carbide cutting disc with 60 teeth.
10. Shaft lock.
11. Motor.
12. Dust collecting chute.


## 13. Cutting table.


14. Cutting guide.
15. Miter cut rotating table.
16. Miter scale.
17. Control knob and miter lock.
18. Vertical press.
19. Horizontal press.
20. Presses assembly orifices.
21. Side extension arms.
22. Extension arms locks.

## 23. Cutter head column.

24. Cutter head stop.
25. Bevel cut knob.
26. Bevel cut scale.
27. Stop screw for 45° bevel adjust.
28. Blocking lock for 0° bevel cuts.
29. Rails.
30. Rails blocking lock.

31. Hex wrench.
32. Power cable.
33. Dust collecting pouch.





## Unpacking and assembly


Due to tight quality controls there is a small probability that the tool has defects or missing parts. If there is any problem, before using the tool and to prevent severe injury, please go to a **TRUPER**® Authorized Service Center

- Remove all loose parts from the packaging before unpacking the tool.
- Remove the packing material around the tool.
- Carefully lift the saw grasping only by the carrying handle (5). Sit the unit onto a totally leveled surface.
- Always carry the tool with the cutter head set down and blocked with the release knob (2). Lift the saw only using the carrying handle and / or the extension arms (21). Prevent back injury. Seek help to lift the saw.

### Mounting onto a work bench

- Find four orifices in each one of the four supports to fix the base onto a worktable.
- Fix the base onto a perfectly leveled worktable. Use screws (not included).
- Or, fix the base onto 1/2" or larger piece of plywood to be able to fasten the board to the table or to carry it to different work places.

**⚠ WARNING** • Assembling the tool onto a warped, tilted or irregular surface will cause uneven cuts.





### Cutter head release

- Once the tool is assembled, use the release knob (2) to free the cutter head and use the saw.
- Press down the cutter head while pulling out the release knob. Turn it 45° and release.
- Then, slowly lift the cutter head.
- To lock the cutter head back set it down while pulling out the release knob. Turn it -45° and release.


## Side extension arms

- The arms are useful to support work pieces exceeding the cutting table area.
- To install onto the worktable loosen the extension arms locks (22).
- Set the extension arms on both sides of the table.
- Tighten the locks.





## Dust collecting pouch

- Set the dust-collecting pouch (33) in the dust-collecting chute (12) found in the back of the cutter head column.



## Presses

- To secure the work piece onto the cutting table use the vertical and horizontal presses (18 and 19).
- Fix them in one of the orifices (20) regarding the job to do. The horizontal press gets fixed in one of the two orifices in the worktable. The vertical press gets fixed in one of the orifices in the cutting guide (14).
- To secure in place the vertical press, tighten the lock firmly (a).






- To secure the work piece with the horizontal press, first, lift the half nut (b).
- Then, pull the knob (c) outwards.
- Set the work piece onto the table and making contact with the cutting guide (14).
- Push the knob until it touches the work piece.
- Lower the half nut and turn the knob to secure the work piece.

## Cutting disc replacement

- ⚠ CAUTION** • Wear protective gloves to prevent injuries when changing or setting the cutting disc.
- Disconnect the tool from the power source.
  - Lift and push backwards the cutter head.
  - Lift the retractable guard to uncover both screws in the plate fixing the retractable guard onto the upper guard **(A)**.
  - Remove the screws **(a)**.
  - Lower the retractable guard to uncover the screw securing the cutting disc **(B)**.
  - Press the shaft lock **(C)** while rotating manually the disc until it gets locked.
  - Remove the screw securing the disc altogether with the washers **(D)**.


- Remove the cutting disc.
- Apply a drop of lubricant in the inside and outside washers onto the side where they make contact with the cutting disc.
- Set the new cutting disc into the shaft assuring the inside washer is sitting correctly on the disc.
- Reverse the former steps to fasten the disc, return the inside plate, the retractable guard and the retractable arm into their original position before using the tool.
- Double-check the guard is operating normally before starting the tool.
- Turn on the saw for a little while to verify the disc is correctly assembled.



## Tightening Up

### Telescopic cutter head


- The cutter head runs along the rails **(29)** to move away or approach the cutting guide regarding the job to be done.
- Loosen the rails blocking lock **(30)** to move the cutter head back and forth.
- Once is set into the desired position, fasten the rails blocking lock to fix the cutter head into that position or leave it unblocked to make long cuts.



## Tighten up the rotating table to make miter cuts

- To make 45° and up to -45° miter cuts use the rotating table (15).
- Loosen the control knob (17) to release the rotating table.
- Turn the table into the desired angle. Use the miter scale (18) as an aid. This scale is built with 0°, ±15°, ±22.5°, ±30° and ±45° stops to quickly set the most common miterer angles.
- Release the blocking lock to fix the table.

**⚠ WARNING** • Double-check the knob is tightened to fix the table before starting to cut. Otherwise the table could move and cause a severe injury.






## Tighten up the cutter head to make bevel cuts

- To make up to ±45° bevel cuts adjust the cutter head column into the desired angle.
- Loosen the bevel cut knob (25).
- Pull out the blocking lock for 0° bevel cuts (28) to release the cutting head column. Move the column using the bevel cut scale (26) as a guide.
- Once the column is in the desired angle tighten the knob to block its position.




**⚠ WARNING** • Double-check to tighten the knob to fix the column before starting to cut. Otherwise the cutter head could move and cause severe injury.

- To return the cutter head to 0° position loosen the bevel cut knob and return the column to 0° position until the blocking lock for 0° bevel cuts gets automatically inserted and securing the column in that position. Tighten the bevel cut knob.




## Tighten up the angle to make bevel cuts

- Disconnect the tool.
- Lower and secure the cutter head (see page 7).
- Adjust the rotating table to make 0° miter cuts, and keep the cutter head column at 0° (see page 10).
- Set an L-square adjusted at 90° against the table and the flat side of the disc.
- Wearing protective gloves turn the disc to verify in several spots if correctly aligned.
- Should the disc be misaligned loosen the bevel cut knob (25).
- Gauge the cutting disc tightening or loosening the screw with the hex key included. The disc face should make contact in all its points with the square.
- Tighten the bevel cut knob and the jam nut in the stop screw for 0° bevel cuts.
- Once the disc is gauged adjust the bevel cut scale pointer (26) use a Phillips screwdriver to loosen both screws and set correctly into de zero in the scale.
- Follow a similar process to gauge the disc angle at ±45°: set the cutter head column at ±45° (see page 10) and tighten or loosen the stop screws for 45° bevel cuts (27). Set the cutting disc making contact in all its sides with the L-square adjusted at 45°.



## Tighten up the angle in the cutting guide


- Disconnect the tool.
- Lower and secure the cutter head (see page 7).
- Adjust the rotating table to make 0° miter cuts, and keep the cutter head column at 0° bevel cuts (see page 10).
- Set a square against the cutting guide (14) and against the disc face (9).
- Should the cutting guide or disc is not making contact all along the square, using an hex key loosen the screws (a) fixing the cutting guide.
- Set the square as reference and adjust the guide until perpendicular to the cutting disc.
- Tighten back the four screws (a) to fix the cutting guide in the correct position.
- The screws (b) may be loosened to adjust the contact area in the cutting guide with the work material.



## Start up

- To start the saw, tighten and keep the switch pressed (4).
- To stop the saw, release the switch. When making this movement the automatic brake activates and stops the saw in seconds.

**⚠ CAUTION** • To prevent non-qualified persons using the tool, there is an orifice for inserting a padlock in the switch and hinder its use.



## Cutting procedure

- Decide the type of cut: bevel, miter or compound (bevel and miter at the same time).
- Using a pencil draw the cutting line(s) onto the work piece.
- Make the adjustments regarding the rotating table angles and the cutter head column as described in page 10.
- Once secured both the rotating table and the cutter head column in the desired angle, proceed to set the work piece on the cutting table with the drawn cutting line(s) perfectly visible.
- One of the work piece sides shall be firmly supported in the cutting guide. If the work piece is warped, set the convex side against the cutting guide. Otherwise, if you set the concave side- the piece could get out of control.
- If the work piece is larger than the worktable, aid yourself with the side extension arms. In the event the work piece is larger than the extension arms, use a workbench as tall as the table to support the exceeding material.
- After correctly setting the work piece and whenever possible, use the press to secure the piece in place. Regarding the job to be done, the press can be set on any end of the cutting guide. If necessary and to better support the piece, use extra brackets.
- Before starting the saw and with the laser guide on, test the cutting trajectory to verify it matches with the line previously drawn in the work piece and to check it has no obstacles.

- Hold firmly the saw handle and press the trigger. Run the disc to reach its maximum speed (two seconds approximately). Slowly lower the cutter head to make the disc cut the work piece.
- Once the cut is finished release the switch. Before rising the cutter head wait for the disc to get to a complete stop.

## Cutting with the compound cutter head

- This cut is used to make in one-pass cuts exceeding the disc diameter.
- Firmly hold the saw handle and pull the cutter head towards you.
- Press the switch. Allow the disc to reach its full speed and slowly lower the cutter head to allow the disc to start cutting.
- When the disc passes through the work piece push the cutter head toward the cutting guide to continue cutting through the work piece until the job is finished.

**⚠ CAUTION** • Do not make cuts pulling the cutter head towards you.

## Compound cut

- This type of cut uses bevel and miter at the same time. It is used to make picture frames, to cut moldings, boxes with slanted sides or frames.

**⚠ CAUTION** • Make trial cuts using scraps of material before making the definitive cut on the work piece.

# Troubleshooting



Problem	Cause	Solution
The saw will not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The power cord is disconnected from the power source.</li><li>• Power fault: blown fuse or flipped circuit breaker.</li><li>• Damaged power cord.</li><li>• Burnt switch.</li><li>• Defective motor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Connect the power cord.</li><li>• Replace fuse or activate the circuit breaker.</li><li>• Go to a  <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to repair the saw.</li></ul>
The disc is not reaching its full speed.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The extension cord is too long or the gauge is too small.</li><li>• The saw is too hot.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Replace the extension cord with one with the right length and gauge.</li><li>• Turn off the tool. Let it cool down to room temperature and clean the ventilation slots.</li></ul>
Inadequate cut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dull disc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Replace the disc with a new one.</li></ul>
Misaligned cut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Misaligned disc.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inspect adjustments in both rotating table angle and cutter head column (see page 10). Make fine adjustments if necessary (see page 11).</li></ul>
The tool vibrates or produces abnormal noises.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Loose parts and / or screws.</li><li>• The disc vibrates.</li><li>• Worn mobile parts.</li><li>• It is set onto an unstable surface.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verify all knobs, screws, nuts and levers are perfectly tight.</li><li>• Double-check the disc shaft is perfectly tight.</li><li>• Go to a  <b>TRUPER</b> Authorized Service Center to repair or replace.</li><li>• Set the saw base correctly as indicated in page 7.</li></ul>
Carbons generate lots of sparks when releasing the switch.	<ul style="list-style-type: none"><li>• The automatic brake has been activated.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Normal situation due to brake activation.</li></ul>

# Maintenance

- CAUTION** • Double-check the tool is disconnected before any maintenance.
- Repairs or service: go only to a **TRUPER** Authorized Service Center.
  - Prevent accidents. The warranty will only be valid when qualified personnel using **TRUPER** original spare parts repair and service the tool.

## General inspection

- Inspect regularly the tool. Screws or mobile parts get loose with use. Verify they are perfectly tight.

## Cleansing and care

- Keep the ventilation slots clean and free of debris. Remove dust or sawdust after each use. Use compressed air or a brush.
- Clean the tool body with a slightly damp cloth with a mild detergent. Any other cleansing agent may damage the plastic parts of the tool.


## Lubrication

- Lubricate periodically the mobile parts.
- The motor bearings are factory greased and waterproof. Do not lubricate.

## Carbon brush replacement

- Carbon brushes should be checked periodically and if worn be replaced always in a **TRUPER** Authorized Service Center.
- After replacement ask the technician to inspect if the new carbon brushes can move freely in the carbon brush housing. Ask to turn on the tool 5 minutes to match contact between carbons and commutator.
- Use only original spare **TRUPER** spare carbon brushes specifically designed with the hardness and electric resistance suited for each type of motor. Carbon brushes that are out of specification may damage the motor.
- When changing carbon brushes always replace both.

Area with horizontal dotted lines for taking notes.



In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage [www.truper.com](http://www.truper.com) to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

- AGUASCALIENTES** **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**  
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,  
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537
- BAJA CALIFORNIA** **SUCURSAL TIJUANA**  
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL  
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.  
TEL.: 664 969 5100
- BAJA CALIFORNIA SUR** **FIX FERRETERÍAS**  
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO  
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.  
TEL.: 215 132 1115
- CAMPECHE** **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**  
AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA  
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808
- CHIAPAS** **FIX FERRETERÍAS**  
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,  
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083
- CHIHUAHUA** **SUCURSAL CHIHUAHUA**  
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL  
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTEMÓC, C.P. 31415,  
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052
- CIUDAD DE MÉXICO** **FIX FERRETERÍAS**  
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22,  
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTEMÓC, CDMX.  
TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861
- COAHUILA** **SUCURSAL TORREÓN**  
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL  
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.  
TEL.: 871 209 68 23
- COLIMA** **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**  
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE  
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.  
TEL.: 314 352 1986 / 352 8013
- DURANGO** **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**  
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,  
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
- ESTADO DE MÉXICO** **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**  
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,  
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257, TEL: 761 782 9101  
EXT. 5728 Y 5102
- GUANAJUATO** **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**  
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,  
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
- GUERRERO** **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**  
CALLE PRINCIPAL MZ1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,  
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793
- HIDALGO** **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**  
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE  
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,  
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616
- JALISCO** **SUCURSAL GUADALAJARA**  
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL  
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.  
TEL.: 33 3606 5285 AL 90
- MICHOACÁN** **FIX FERRETERÍAS**  
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.  
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,  
MICH. TEL.: 443 334 6858
- MORELOS** **FIX FERRETERÍAS**  
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.  
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.  
TEL.: 735 352 8951
- NAYARIT** **HERRAMIENTAS DE TEPIIC**  
MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIIC, NAY.  
TEL.: 311 258 0540
- NUEVO LEÓN** **SUCURSAL MONTERREY**  
CARRETERA LAREDO #500, 1B MONTERREY PARKS,  
COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,  
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
- OAXACA** **FIX FERRETERÍAS**  
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,  
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
- PUEBLA** **SUCURSAL PUEBLA**  
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,  
C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE.  
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
- QUERÉTARO** **ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V.**  
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE  
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.  
TEL.: 427 268 4544
- QUINTANA ROO** **FIX FERRETERÍAS**  
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL,  
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.  
TEL.: 984 267 3140
- SAN LUIS POTOSÍ** **FIX FERRETERÍAS**  
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341
- SINALOA** **SUCURSAL CULIACÁN**  
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA  
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.  
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400
- SONORA** **FIX FERRETERÍAS**  
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.  
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.  
TEL.: 644 413 2392
- TABASCO** **SUCURSAL VILLAHERMOSA**  
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,  
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.  
TEL.: 993 553 7244
- TAMAULIPAS** **VM ORINGS Y REFACCIONES**  
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.  
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,  
TAMS. TEL.: 899 926 7552
- TLAXCALA** **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**  
PABLO SIDAR #152, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,  
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.  
TEL.: 222 271 7502
- VERACRUZ** **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**  
BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL.  
PRIMAVERA, C.P. 93308, POZA RICA, VER.  
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
- YUCATÁN** **SUCURSAL MÉRIDA**  
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAV,  
MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.  
TEL.: 999 912 2451

Code	Model	Brand
12464	SINCO-12X	 <b>TRUPER®</b>

This product is guaranteed for 1 year. To make the warranty valid or purchase parts and components you must present the product in Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 or at the establishment where you purchased it, or at any Truper® Service Center listed in the annex to the warranty policy and/or in [www.truper.com](http://www.truper.com). Transportation costs resulting from compliance of this warranty will be covered by  **TRUPER®**

For questions or comments, call **800-690-6990**. Made in China. Imported by Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Stamp of the business. Date of purchase:



**1**  
**YEAR**

1  
AÑO

Sello del establecimiento comercial. Fecha de compra:

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en [www.truper.com](http://www.truper.com). Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por **TRUPER**.

Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Hecho en China. Importado por Truper S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Marca

SINCO-12X

Modelo


12464

Código

Póliza de  
Garantía

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado Truper® consulte nuestra página [www.truper.com](http://www.truper.com) donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: 800 690-6990 ó 800 018-7873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

AGUASCALIENTES	<b>DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN</b> CAPL BARRAQUÁN #1201, COL. GREENHILL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS.; TEL.: 499 494 0537
BAJA CALIFORNIA	<b>SUCURSAL TIJUANA</b> AV. LA ENCARNACIÓN LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100
BAJA CALIFORNIA SUR	<b>FIX FERRERÍAS</b> FELIFE ANGÉLES ESQ. RUIZ CORTINEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 25670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 615 152 1115
CAMPECHE	<b>TORNILLERÍA Y FERRERÍA AAA</b> AV. ALVARO ORTEGA #524, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 981 2808
CHIAPAS	<b>FIX FERRERÍAS</b> TAPACHULA, CHIS.; TEL.: 962 118 4085
CHIHUAHUA	<b>SUCURSAL CHIHUAHUA</b> AV. SILVESTRE TERKRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BARRA CARRETERA MEXICO CUAHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.; TEL.: 614 454 0052
CIUDAD DE MEXICO	<b>FIX FERRERÍAS</b> EL MONSTRUO DE CORREJIDORA, CORREJIDORA # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAHTEMOC, CDMX. TEL.: 55 5522 5051 / 5522 4861
COAHUILA	<b>SUCURSAL TORREÓN</b> CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 52
COLIMA	<b>BOMBAS Y MOTORES BYMESA DE MANZANILLO</b> BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28259, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 352 1986 / 352 8013
DURANGO	<b>TORNILLOS AGUILA, S.A. DE C.V.</b> MEXURIO #200, COL. LUIS CHERVEIRA, DURANGO, DGO.; TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844
ESTADO DE MEXICO	<b>SUCURSAL CENTRO HILOTPEC</b> PARQUE INDUSTRIAL I, PARQUE INDUSTRIAL HILOTPEC, HILOTPEC, EDO. DE MEX.; C.P. 54257; TEL.: 761 782 9101 EXL. 5728 Y 5102
GUANAJUATO	<b>CLA. FERRERÍA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.</b> AV. MEXICO - JAPON #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO.; TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
GUERRERO	<b>CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE</b> CALLE PRINCIPAL MZ 11, COL. SANTA FE, C.P. 59010, CHILPANCIANGO, GRO.; TEL.: 747 478 5793
HIDALGO	<b>LIBERTAD ORIENTE #504 LOCAL 50, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCIANGO, HGO.; TEL.: 775 755 6615 / 775 755 6616</b>
JALISCO	<b>SUCURSAL GUADALAJARA</b> AV. ADOFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAOMULCO DE ZUNIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90
MICH.	<b>FIX FERRERÍAS</b> AV. PASO DE LA REPUBLICA #3140A, COL. EXHACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH.; TEL.: 443 534 6858
MORELOS	<b>FIX FERRERÍAS</b> CAPITAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ FERRDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 755 552 8951
NAVARRIT	<b>HERRAMIENTAS DE TEPIC</b> MAZTLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 65000, TEPIC, NAY. TEL.: 511 258 0540
NUevo LEÓN	<b>SUCURSAL MONTERREY</b> CARRETERA LARDEO #900, 1B MONTERREY PARKS, COLOMIA PUERTA DE ANHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN; TEL.: 81 8552 8791 / 81 8552 8790
OAXACA	<b>FIX FERRERÍAS</b> AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TLUITEPEC, OAX.; TEL.: 287 106 5092
PUEBLA	<b>SUCURSAL PUEBLA</b> AV. PREFERICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACIANGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
QUERÉTARO	<b>ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V.</b> AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 78842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
QUINTANA ROO	<b>FIX FERRERÍAS</b> CARRETERA FEDERAL MZ 46 LT 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 5140
SAN LUIS POTOSÍ	<b>FIX FERRERÍAS</b> AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASO, C.P. 78320, SAN JUAN POTOSÍ, S.L.P.; TEL.: 444 822 4341
SINALOA	<b>SUCURSAL CUICATLÁN</b> AV. JESUS KUANTE SUR #4501, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80145, CUICATLÁN, SIN. TEL.: 667 173 9159 / 173 8400
SONORA	<b>FIX FERRERÍAS</b> CENTRO 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 M. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2592
TABASCO	<b>SUCURSAL VILLAHERMOSA</b> CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, ZA TMAP, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
TAMAULIPAS	<b>WA ORINOS Y REPARACIONES</b> CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRAC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS.; TEL.: 899 926 7552
TLAJALCALA	<b>SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES</b> PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
VERACRUZ	<b>LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER</b> BLVD. PIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93508, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
YUCATÁN	<b>SUCURSAL MÉRIDA</b> CALLE 53 #600 Y 602, LOCALIDAD TZINICAB Y MUISAM, MIO, UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.

## Solución

- Conecte el cable de suministro eléctrico.
- Cambie el fusible o active el interruptor de circuito.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** para reparar la sierra.

- Reemplace el cable de extensión por uno de longitud y calibre correcto.
- Apague la herramienta, deje que se enfríe a temperatura ambiente y limpie las ranuras de ventilación.

- Reemplace el disco por uno nuevo.

Revise todos los ajustes del ángulo de la mesa giratoria y de la columna del cabezal de corte (consulte la página 10). Haga ajustes finos de ser necesario (consulte la página 11).

- Verifique que todas las perillas, tornillos, tuercas y palancas estén bien apretadas.
- Asegúrese de que el tornillo del eje del disco esté bien apretado.
- Acuda a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** para su reparación o reemplazo.

- Monte la base de la sierra debidamente como se indica en la página 7

- Situación normal por la activación del freno.

## Problema

## Causa

La sierra no arranca

- Cable desconectado del suministro eléctrico.
- Fallos en la corriente eléctrica: fusible fundido o interruptor de circuito botado.
- Cable dañado.
- El interruptor está quemado.
- Motor defectuoso.

El disco no alcanza su máxima velocidad.

- El cable de extensión es muy largo o de pequeño calibre.
- La sierra se encuentra demasiado caliente.

Corte deficiente.

- Disco sin filo.

Corte desigualado.

- Disco desigualado.

La máquina vibra o produce ruidos anormales.

- Piezas y/o tornillos flojos.

Los carbones generan muchas chispas cuando se suelta el interruptor.

- Está sobre una superficie inestable.

- Piezas móviles desgastadas.
- El disco vibra.

- El freno automático se ha activado.

# Mantenimiento

## ATENCIÓN

• Asegúrese de que la herramienta se encuentra desconectada antes de darle cualquier tipo de mantenimiento.

- Para su reparación o servicio acuda únicamente a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**.

• Para validar la garantía y evitar accidentes la reparación o servicio de la herramienta sólo pueden llevarse a cabo por personal calificado y utilizando refacciones originales **TRUPER**.

## Inspección general

• Revise periódicamente la herramienta para verificar que todos los tornillos o piezas móviles están debidamente apretados, pues con el paso del tiempo podrían aflojarse.

## Limpieza y cuidados

- Mantenga las ranuras de ventilación limpias y libres de cualquier objeto extraño. Remueva el polvo o aserrín después de cada uso con aire comprimido o con un cepillo.
- Para limpiar la herramienta utilice un paño ligeramente húmedo con un poco de detergente suave. Cualquiera otro agente limpiador puede dañar las partes plásticas de la herramienta.

## Cambio de carbones

- Los carbones deben revisarse periódicamente, y ser reemplazados siempre por un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** cuando se hayan desgastado.
- Después de que hayan sido reemplazados, pídale que se inspeccione si los nuevos carbones pueden moverse libremente en el porta-carbón y solicite que enciendan la herramienta durante 5 minutos para emparejar el contacto de los carbones y el conmutador.
- Sólo se deben de usar carbones de repuesto originales, diseñados específicamente con la dureza y la resistencia eléctrica adecuadas para cada tipo de motor. Los carbones fuera de especificaciones pueden dañar el motor.
- Cuando se haga el cambio de carbones siempre deben reemplazarse los dos carbones.

## Lubricación

- Lubrique las partes móviles periódicamente.
- Los rodamientos del motor están engrasados e impermeabilizados de fábrica, por lo que no necesitan ser lubricados.

Encendido

- Para encender la sierra, apriete y mantenga presionado el interruptor (4).
- Para detener la sierra suelte el interruptor, al hacerlo se activa el freno automático para detener la sierra en segundos.

**⚠ ATENCIÓN** • Para evitar el uso de la herramienta por parte de personal no calificado, el interruptor cuenta con un orificio para insertar un candado que impida su uso.

Procedimiento de corte

• Decida el tipo de corte a realizar: bisel, inglete o compuesto (corte de bisel e inglete al mismo tiempo), si lo


- realizará con el riel bloqueado o libre.
- Trace con lápiz la(s) línea(s) de corte en la pieza de trabajo.
- Haga los ajustes correspondientes de los ángulos de la mesa giratoria y de la columna del cabezal de corte como se describe en la página 10.
- Una vez aseguradas en el ángulo deseado tanto la mesa giratoria como la columna del cabezal de corte y la posición del cabezal sobre el riel, proceda a colocar la pieza de trabajo sobre la mesa de corte con la(s) línea(s) de corte perfectamente visibles.
- Uno de los lados de la pieza de trabajo debe de estar firmemente apoyado en la guía de corte. En caso de que la pieza esté comba, coloque el lado convexo contra la guía de corte, apoyado en dos puntos, de lo contrario: si apoya el lado contrario—el cóncavo—la pieza podrá salirse de control.
- Ayúdense de los brazos de extensión laterales en caso de que la pieza rebase las medidas de la mesa de trabajo. Si aún así la pieza de trabajo excede las dimensiones de los brazos de extensión, utilice un banco de trabajo a la misma altura de la mesa de corte para apoyar el material excedente.
- Después de colocar correctamente la pieza de trabajo utilice las prensas siempre que sea posible para asegurar la pieza en su sitio. De ser necesario utilice abrazaderas extras para sujetar la pieza aún un mejor.
- Antes de encender la sierra y con la guía láser encendida, ensaye la trayectoria de corte para verificar que coincida con la línea previamente dibujada en la pieza de trabajo y esté libre de obstáculos.

Corte compuesto


- Este tipo de corte utiliza corte de bisel e inglete al mismo tiempo y se usa para fabricar marcos, cortar molduras, calas con lados inclinados o pastidores.
- Haga cortes de práctica en material de desecho antes de hacer el corte definitivo en la pieza de trabajo.

Corte con el cabezal libre del riel

- Este corte se utiliza para realizar de una sola vez cortes que excedan el diámetro del disco.
- Sostenga firmemente el mango de la sierra y jale hacia usted el cabezal de corte.
- Apriete el interruptor. Permita que el disco alcance su máxima velocidad y lentamente haga descender el cabezal para que el disco comience el corte.
- Cuando el disco atraviese la pieza de trabajo empuje el cabezal hacia la densa de apoyo para continuar el corte a través de la pieza de trabajo hasta terminarlo.
- No realice cortes jalando hacia usted el cabezal de corte.






Operación



- Desconecte la herramienta.
- Baje y asegure el cabezal de corte (consulte la página 7).
- Ajuste la mesa giratoria para hacer cortes de inglete a 0°.
- Y mantenga la columna del cabezal para hacer cortes biselados a 0° (consulte la página 10).
- Coloque una escuadra contra la defensa de apoyo (14) y contra la cara del disco.
- Si la guía de corte o el disco no hacen contacto a todo lo largo de la escuadra, afloje los tornillos (a) que fijan la guía de corte a la mesa con la llave hexagonal.
- Coloque la escuadra como referencia y ajuste la guía hasta que quede perpendicular al disco de corte.
- Apriete de nuevo los cuatro tornillos (a) para fijar la guía de corte en su posición correcta.
- Los tornillos (b) pueden aflojarse para ajustar el área de contacto de la defensa de apoyo con el material de trabajo.

### Calibrar el ángulo de la defensa de apoyo



- Desconecte la herramienta.
- Baje y asegure el cabezal de corte (consulte la página 7).
- Ajuste la mesa giratoria para hacer cortes de inglete a 0°.
- Y mantenga la columna del cabezal para hacer cortes biselados a 0° (consulte la página 10).
- Coloque una escuadra de combinación ajustada a 90° contra la mesa y la parte plana del disco.
- Gire el disco con la mano protegida por guantes para verificar en varios puntos si el disco está bien alineado.
- Si el disco está mal alineado afloje la perilla para cortes en bisel (25).
- Con la llave hexagonal incluída apriete o afloje el tornillo para calibrar el disco de corte hasta que su cara haga contacto en todos sus puntos con el perfil de la escuadra.
- Apriete la perilla para cortes en bisel y la contratuerca del tope de tornillo para cortes a 0° de bisel.
- Una vez calibrado el disco ajuste el puntero de la escala para cortes en bisel (26) aflojando sus dos tornillos con un desarmador de cruz y colocándolo correctamente en el cero de la escala.
- Siga un procedimiento similar para calibrar el ángulo del disco a  $\pm 45^\circ$ : coloque la columna del cabezal a  $\pm 45^\circ$  (consulte la página 10), y apriete o afloje los topes de tornillo para cortes a  $\pm 45^\circ$  de bisel (27), hasta que la cara del disco de corte haga contacto en todos sus puntos con el perfil de la escuadra ajustada a 45°.


### Calibrar el ángulo para cortes en bisel

# Ajustes


## Ajuste de la mesa giratoria para cortes de inglete

- Para realizar cortes de inglete en ángulos de 45° hasta 45° utilice la mesa giratoria (15).
- Añoje la perilla de control (17) para liberar la mesa giratoria.
- Gire la mesa al ángulo deseado guiándose por la escala de inglete (16). Esta escala cuenta con topes a 0°, ±15°, ±22,5° y ±45° para fijar rápidamente los ángulos de inglete más comunes.
- Apriete la perilla de control para fijar la mesa.
- **ADVERTENCIA** • Asegúrese de apretar la perilla para fijar la mesa giratoria antes de iniciar el corte, de lo contrario la mesa podría moverse y provocar una lesión grave.


- ## Ajuste del cabezal para cortes biselados
- Para realizar cortes biselados hasta de ±45° ajuste la columna del cabezal de corte al ángulo deseado.
  - Añoje la perilla para cortes a 0° (25).
  - Jale hacia afuera el seguro de bloqueo para cortes a 0° de bisel (29) para liberar la columna del cabezal de corte y mueva la columna guiándose por la escala para cortes en bisel (26).
  - Una vez que la columna se encuentre en el ángulo deseado, apriete la perilla para bloquear su posición.
  - **ADVERTENCIA** • Asegúrese de apretar la perilla para fijar la columna antes de iniciar el corte, de lo contrario el cabezal podría moverse y provocar una lesión grave.
  - Para regresar el cabezal a la posición de 0° añoje la perilla para cortes en bisel y regrese la columna a la posición de 0° hasta que el seguro de bloqueo para cortes a 0° se inserte automáticamente, asegurando la columna en esa posición. Apriete la perilla para cortes en bisel.




Corte de inglete a 45°



Corte de inglete a 0°




Corte de inglete a 45°



Corte en bisel de 0°



Corte en bisel de 35°



- El cabezal de corte corre a lo largo de rieles (29) para que pueda alejarse o acercarse a la densidad de apoyo, dependiendo del trabajo a realizar.
- Afloje el seguro de bloqueo de los rieles (30) para poder recorrer el cabezal.
- Una vez ubicado en la posición deseada, puede apretar el seguro de bloqueo de los rieles para fijar el cabezal en esa posición o dejarlo libre para realizar cortes largos.

Cabezal telescópico

## Ajustes



- Al cambiar o instalar el disco de corte **¡ATENCIÓN!** utilice guantes de protección para evitar lesiones.
- Desconecte la herramienta de la corriente eléctrica.
- Levante y empuje hacia atrás el cabezal de corte.
- Levante la guarda retráctil hasta descubrir los dos tornillos de la placa que fija la guarda retráctil a la guarda superior (A).
- Retire los tornillos (a).
- Baje la guarda retráctil para descubrir el tornillo que asegura el disco de corte (B).
- Presione el seguro del eje (C) mientras gira el disco manualmente hasta que su eje se trabaje.
- Retire el tornillo que asegura el disco junto con la rondana y la arandela (D).


Cambio del disco de corte

- Extraiga el disco de corte.
- Aplique una gota de lubricante en las rondanas interior y exterior en la cara donde hacen contacto con el disco de corte.
- Coloque el disco nuevo en la flecha asegurándose que la rondana interior calce bien en el disco.
- Invierta los pasos anteriores para asegurar el disco y regresar la guarda retráctil a su posición original antes de usar la herramienta.
- Asegúrese de que la guarda retráctil funciona con normalidad antes de encender la herramienta.
- Encienda la sierra un instante para verificar que el disco quedó bien instalado.

# Montaje


## Brazos de extensión lateral

- Son útiles para sostener piezas de trabajo que sobrepasen el área de la mesa de corte.
- Para instalarlos en la mesa de trabajo afloje los seguros de los brazos de extensión (22).
- Inserte los brazos de extensión a ambos lados de la mesa y apriete los seguros.





## Bolsa recolectora de polvo

- Instale la bolsa recolectora de polvo (33) en el ducto de recolección de polvo (12) en la parte posterior de la columna del cabezal de corte.




## Prensas

- Para asegurar la pieza de trabajo a la mesa de corte utilice las prensas horizontal y vertical (18 y 19).
- Monte las en alguno de los orificios (20) dependiendo del trabajo a realizar. La prensa horizontal se monta en alguno de los dos orificios ubicados en la mesa de trabajo. La prensa vertical se monta en alguno de los dos orificios de la defensa de apoyo (14).
- Para asegurar la prensa vertical en su lugar, apriete firmemente el seguro (a).



- Para asegurar la pieza de trabajo con la prensa horizontal

- primero levante la media tuerca (b).
- Después jale la perilla (c) hacia afuera.
- Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y haciendo contacto con la defensa de apoyo (14).
- Empuje la perilla hasta topar con la pieza de trabajo.
- Baje la media tuerca y gire la manivela para apretarla.



- Una vez montada la herramienta, libere el cabezal de corte para poder utilizar la sierra por medio de la perilla liberadora. (2).
- Presione hacia abajo el cabezal mientras jala hacia afuera la perilla liberadora. Girela 45° y suéltela.
- Después levante el cabezal lentamente.
- Para asegurar de nuevo el cabezal bájele mientras jala hacia afuera la perilla liberadora. Girela -45° y suéltela.

### Libración del cabezal de corte

- La base de la herramienta cuenta con orificios en cada uno de sus cuatro soportes para fijarla a una mesa de trabajo.
- Fije la base a una mesa de trabajo perfectamente nivelada y horizontal por medio de tornillos (no incluidos).
- O si lo prefiere a un trozo de madera terciada de 13 mm (1/2") o más, para poder sujetar la tabla a la mesa o trasladarla a otros sitios de trabajo.

#### ⚠ ADVERTENCIA


De montar la herramienta en una superficie combada, inclinada o irregular, los cortes serán inexactos.

### Montaje sobre banco de trabajo

Gracias a estrictos controles de calidad es muy poco probable que su herramienta presente algún defecto o que le falte alguna pieza. De presentarse el caso acuda a un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER** antes de utilizar la herramienta para evitar exponerse a lesiones graves.

- Para desempacar la herramienta primero extraiga todas las piezas sueltas de la caja.
- Retire el material de empaque que rodea la herramienta.
- Levante la sierra cuidadosamente tomándola sólo por el mango de transporte (5) y colóquela sobre una superficie totalmente nivelada.
- Para transportar la sierra hágallo siempre con el cabezal abajo y bloqueado por la perilla liberadora (2). Levante la cortadora sólo por el mango de transporte y/o los brazos de extensión (21).
- Pida ayuda cuando necesite levantar la cortadora para evitar lesiones de espalda.

## Desempaque y montaje



## Partes

# Partes



## 1. Cabezal de corte.



- 2. Seguro de bloqueo del cabezal de corte.
- 3. Mango.
- 4. Interruptor.
- 5. Mango de transporte.
- 6. Guarda superior del disco.
- 7. Guarda retráctil.
- 8. Brazo retractor de la guarda.
- 9. Disco de corte de 12" (300 mm) de carburo de tungsteno de 60 dientes.
- 10. Seguro del eje.
- 11. Motor.
- 12. Ducto para recolección de polvo.

## 13. Mesa de corte.

- 14. Defensa de apoyo.
- 15. Mesa giratoria para cortes de inglete.
- 16. Escala de inglete.
- 17. Perilla de control y bloqueo de inglete.
- 18. Prensa vertical.
- 19. Prensa horizontal.
- 20. Orificios para instalación de las presnas.
- 21. Brazos de extensión lateral.
- 22. Seguros de brazos de extensión.

## 23. Columna del cabezal de corte.

- 24. Tope del cabezal de corte.
- 25. Perilla para cortes en bisel.
- 26. Escala para cortes en bisel.
- 27. Topes de tornillo para cortes a  $\pm 45^\circ$  de bisel.
- 28. Seguro de bloqueo para cortes a  $0^\circ$  de bisel.
- 29. Rieles.
- 30. Seguro de bloqueo de los rieles.
- 31. Llave hexagonal.
- 32. Cable de alimentación.
- 33. Bolsa recolectora de polvo.



### Generales

- No use la sierra para cortar metal, mampostería o concreto.
- No utilice discos gastados, dañados o sin filo.
- No utilice discos de acero de alta velocidad.
- NUNCA utilice discos de tamaño superior al indicado para la herramienta.
- Utilice guantes para manipular los discos.

### Antes de operar la sierra

- ⚠ ATENCIÓN** • Sujete la pieza de trabajo de manera adecuada para evitar el contacto del cuerpo con el disco de corte, evitar que éste se doble o pierda el control de la herramienta o la pieza de trabajo.
- ⚠ ATENCIÓN** • Antes de cada uso revise que la guarda retráctil funcione correctamente, si la guarda no se mueve libremente o no se cierra de manera instantánea deses servicio antes de operar la herramienta.
- Mantenga fija la sierra en una superficie perfectamente nivelada, en donde haya suficiente espacio para manejar y apoyar apropiadamente la pieza de trabajo.
- Al cortar piezas de trabajo con formas circulares, utilice tornillos de banco para asegurarla y evitar que pueda girar en algún sentido.
- Antes de realizar cualquier corte asegúrese de que la columna del cabezal de corte y la mesa giratoria se encuentren en la posición deseada y estén bloqueadas.
- Revise la pieza de trabajo y asegúrese de que no tiene clavos o tornillos.
- Asegúrese de que el disco esté debidamente instalado.

### Mientras opera la sierra

- ⚠ ADVERTENCIA** • Aleje las manos y cualquier otra parte del cuerpo del área de corte y del disco de corte con firmeza por el mango para evitar lesiones accidentales y prevenir la pérdida de control.
- ⚠ PELIGRO** • El contacto accidental con un disco de corte que esté girando puede ocasionar lesiones personales de gravedad.
- Alimiente el material en dirección contraria a la rotación del disco.
- ⚠ ATENCIÓN** • No intente retirar material de desecho cuando el disco de corte esté girando.
- ⚠ ADVERTENCIA** • Recuerde que las guardas no lo protegen del disco en movimiento por debajo de la pieza de trabajo, por lo que jamás deberá meter la mano por debajo de ella con la herramienta en marcha.
- ⚠ ADVERTENCIA** • Mantenga SIEMPRE el cable de alimentación alejado del área de corte. El cable de cuando haga el corte.
- Asegúrese que el disco se detenga por completo antes de cambiarlo, asegurar una pieza de trabajo o cambiar el ángulo de corte.

### Después de operar la sierra

- Revise periódicamente que todas las tuercas y tornillos estén debidamente apretados.

De darse el caso apague y desconecte inmediatamente la sierra.

las partes metálicas conducirían una descarga al operador. llegara a cortar accidentalmente algún cable de electricidad.

- ⚠ ATENCIÓN** • Sujétela por las partes aisladas. Si se detenga libremente después de apagar la sierra.
- No intente apagar y desconectar la herramienta sin antes apagar la sierra.
- ⚠ ATENCIÓN** • No intente liberar un disco atascado la vinta acumulados en el disco, utilice un cepillo.
- ⚠ ATENCIÓN** • Nunca quite con la mano el aserrín o disco, nunca frente a él.
- Cuando utilice la sierra párese siempre a un lado del inmediato.

- Antes de instalar un disco nuevo cerciórese de que no tenga golpes o daños. Si así fuera reemplácelo de inmediato.

# Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

**¡ADVERTENCIA!** Lea detenidamente todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones que se enlistan a continuación. La omisión de alguna de ellas puede dar como resultado un choque eléctrico, incendio y/o daño serio.

**Área de trabajo**  
 Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.  
 Las áreas desordenadas y oscuras son propensas a accidentes.

No maneje la herramienta en ambientes explosivos, como en presencia de líquido, gas o polvo inflamables.  
 Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender material inflamable.

Mantenga alejados a los niños y curiosos cuando opere la herramienta.  
 Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

**Seguridad eléctrica**  
 La clavija de la herramienta debe coincidir con el tomacorriente adaptador para clavijas de herramientas puestas a tierra.  
 Clavijas modificadas y enchufes diferentes aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.  
 Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está puesto a tierra.

No exponga la herramienta a la lluvia o condiciones de humedad.  
 El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.

No fuerce el cable. Nunca use el cable para transportar, levantar o desconectar la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas o piezas en movimiento.  
 Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

Cuando maneje una herramienta en exteriores, use una extensión especial para usar en exteriores.  
 El uso de una extensión adecuada para exteriores reduce el riesgo de choque eléctrico.

Si el uso de la herramienta en un lugar húmedo es inevitable, use una alimentación protegida por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).  
 El uso de un GFCI reduce el riesgo de choque eléctrico.

**Seguridad personal**  
 Está alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido común cuando maneje una herramienta. No la use si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.  
 Un momento de distracción mientras maneja la herramienta puede causar un daño personal.

Use equipo de seguridad. Use siempre protección para los ojos. El uso de equipo de seguridad como lentes de seguridad, mascarilla antipolvo, zapatos antistáticos, casco y protección para los oídos en condiciones apropiadas, reduce de manera significativa los daños personales.

Evite arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor de alimentación y/o a la batería o transportar la herramienta. Conectar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o "enclavido" puede causar accidentes.  
 Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.

Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la herramienta eléctrica.  
 Las llaves o herramientas que quedan en las partes rotativas de la herramienta pueden causar un daño personal.

**Servicio**  
 Repare la herramienta en un Centro de Servicio Autorizado TRUPER usando solo piezas de repuesto idénticas.  
 Para mantener la seguridad de la herramienta.

Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.  
 El uso de la herramienta para aplicaciones diferentes a las que está diseñada podría causar una situación de peligro.

Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios. Los accesorios de corte en buenas condiciones son menos propensos de trabarse y más fáciles de controlar.  
 Use la herramienta, sus componentes y accesorios de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta, en condiciones de trabajo adecuadas.

Los niños no permitan su manejo por personas no familiarizadas con las herramientas o con las instrucciones.  
 Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos no entrenadas.  
 Déle mantenimiento a la herramienta. Compruebe que las partes móviles no estén desalinhadas o trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones que puedan afectar su operación. Repare cualquier daño antes de usar la herramienta.  
 Muchos accidentes son causados por el escaso mantenimiento de las herramientas.  
 Mantenga los accesorios de corte afilados y limpios.  
 Los accesorios de corte en buenas condiciones son menos propensos de trabarse y más fáciles de controlar.

La máquina no debe ser utilizada por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, tampoco por personas sin experiencia o conocimientos en su uso, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o reciban instrucciones previas sobre el uso de la máquina.  
 Los niños deben de estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con la máquina.  
 Se debe de mantener una estricta supervisión a niños o personas discapacitados legaña a utilizar cualquier tipo de aparato electrodoméstico o estén cerca de él.



## SINCO-12X

Código	•	12464
Descripción	•	Sierra de inglete compuesta telescópica
Discos	•	12" (30 cm) de 60 dientes y 12" (30 cm) de 100 dientes
Diámetro del eje (flecha)	•	1" (25 mm)
Tensión	•	127 V ~
Frecuencia	•	60 Hz
Corriente	•	16 A
Potencia	•	2 3/4 Hp (2 000 W)
Velocidad	•	4 500 r/min
Ciclo de trabajo	•	50 min de trabajo por 20 min de descanso. Máximo diario 6 horas.
Conductores	•	14 AWG x 5C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	•	Clase I
Ángulos de la mesa	•	de 0° a ±45°
Ángulos de la cabeza	•	de 0° a ±45°

El cable de alimentación tiene sujeta-cables tipo: Y  
La clase de construcción de la herramienta es: Aislamiento básico.  
La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase F

### ADVERTENCIA

Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

La construcción del aislamiento eléctrico de esta herramienta es alterado por saipicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad.

### ADVERTENCIA

Antes de obtener acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

## Requerimientos eléctricos

### ADVERTENCIA

La herramienta debe ser conectada a tierra mientras esté en uso para evitar una descarga eléctrica.



- Enchufe la clavija dentro de un contacto o enchufe apropiadamente aterrizado como se muestra en el ejemplo **A**. No todos los contactos o enchufes están propiamente aterrizados, si no está seguro verifique con un eléctrico calificado.
- Si el contacto que planea usar para su herramienta es de 2 polos (2 orificios), NO REMUEVA O ALTERE EL CONDUCTOR DE TIERRA DE SU CLAVIJA POR NINGÚN MOTIVO. Utilice un adaptador temporal como se muestra en el ejemplo **B** y siempre conecte la oreja del conductor de tierra como se indica. Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.

### ADVERTENCIA


Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionará caídas de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que debe usarse dependiendo de la longitud del cable y de la capacidad de amperes indicada en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.

Capacidad en Amperes	Número de conductores	Calibre de extensión mayor de 15 m
de 0 A hasta 10 A	3 (uno a tierra)	18 AWG(*)
de 10 A hasta 13 A		16 AWG
de 13 A hasta 15 A		14 AWG
de 15 A hasta 20 A		12 AWG
		6 AWG

\* Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas cuenten con un artefacto de protección contra sobrecorriente. MWG = Calibre de alambre estadounidense (American Wire Gauge). Referencia: NMX-F-195-AWCE.

**ADVERTENCIA** Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión aterrizada marcada como "Uso exterior" marca **VOLTECK**. Estas extensiones son especiales para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.





Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargue su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

**ATENCIÓN**

- 3 Especificaciones técnicas
- 3 Requerimientos eléctricos
- 4 Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas
- 5 Advertencias de Seguridad para uso de sierras estacionarias
- 6 Partes
- 7 Desempaque y montaje
- 8 Montaje
- 9 Ajustes
- 12 Operación
- 13 Solución de problemas
- 13 Mantenimiento
- 14 Notas
- 15 Centros de Servicio Autorizados
- 16 Póliza de Garantía




Lea este instructivo por completo antes de usar la herramienta.



**ATENCIÓN**

# SINCO-12X



Este instructivo es para:  
Código 12464  
Modelo SINCO-12X

## Instructivo para Sierra de inglete compuesta telescópica

2 3/4 Hp  
2 000 W

# TRUPER®

ESPAÑOL  
ENGLISH