

# 14232

## PPE-300

Intervalo de sujeción de 4 mm a 6.3 mm  
Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta.

Instrucciones de conexión del cable:

### ⚠ ADVERTENCIAS

Siga correctamente las instrucciones para la correcta instalación del cable.

Verifique que el cable esté bien sujeto para evitar un sobrecalentamiento de la pinza.

No tocar directamente las partes conductoras del porta-electrodo.

1. Introduzca en el mango aislado el cable que se conectara a la pinza porta-electrodo.

2. Corte 2.5 cm del recubrimiento del cable, envuelva la lamina de cobre alrededor de la sección descubierta del cable e introdúzcalo dentro de la perforación de la cubierta de la línea.

3. Para asegurar el cable a la cubierta de la línea atornille los opresores uniformemente.

4. Asegure el mango aislado y atornille.

5. En caso que el cable se haga flexible apriete el tornillo después de un tiempo de operación. Confirme que exista buena conexión entre la pinza y el cable para que se alargue la operación.

6. No coloque la pinza sobre el trabajo de soldadura cuando no la este utilizando ya que se puede dañar por algún cortocircuito.

Sección transversal de cable recomendado tipo 2 de 50 mm<sup>2</sup> a 70 mm<sup>2</sup>

Ciclo de trabajo: 60%

**CUBIERTAS REFORZADAS  
DE FIBRA DE VIDRIO  
REINFORCED INSULATED  
FIBERGLASS COVERS**

Resistente a  
temperaturas elevadas

**MORDAZAS  
JAWS**

Para colocar el  
electrodo en  
diferentes posiciones

**MANGO AISLADO  
ISOLATED HANDLE**

Con opresores para  
sujetar el cable




Accesorios:  
1 tornillo de sujeción  
1 llave Allen  
2 láminas para  
sujeción

Este producto no  
presenta piezas de  
repuesto TRUPER®

### Información General

Capacidad	Diámetro Electrodo Max.	Calibre máximo
300 A	6.3 mm	70 mm <sup>2</sup> (2/0 AWG)



B 300 A / NMX-J-038/11-ANCE