

USOS:
Para reparaciones generales en metal
y hierro forjado
Multi-funcional para trabajos de
plomería, uso doméstico, etc.

18257
MECH-PR

⚠ ATENCIÓN Lea estas instrucciones cuidadosamente para utilizar el producto y para familiarizarse con la aplicación antes de conectarlo al cilindro de gas. Conserve estas instrucciones para consultas futuras. Algunas partes estarán muy calientes durante y después de utilizar el producto. Mantenga a los niños lejos de la zona de uso. Mantenga el cilindro de gas lejos y fuera de las fuentes de calor o flama viva, como pilotos encendidos, fuegos eléctricos, entre otros y lejos de personas ajenas. El mechero deberá utilizarse lejos de materiales inflamables a por lo menos 1 m de distancia del agente en cuestión (paredes, techos). Deberá tener especial cuidado cuando se utilice cerca de freidoras, placas eléctricas y fuentes de flama viva. Sea consciente de los destellos que podrían ocurrir durante los dos minutos de calentamiento y mientras los cuales, la aplicación no podrá ser mayor a un ángulo de 15° partiendo de su posición vertical.

ENSAMBLE DE BOQUILLA:

1. Asegúrese de que la válvula esté apagada (OFF) moviendo la perilla en dirección de la flecha, hasta que quede ajustado manualmente. **NO LO FUERCE.**



2. Haga girar el cilindro de gas en sentido de las manecillas del reloj dentro del cuerpo de la válvula, hasta que quede ajustado manualmente. **NO LO FUERCE.**



ENCENDIDO Y OPERACIÓN:

1. Para encender con un cerillo, sostenga como se muestra y abra la válvula lentamente.
2. Para encenderlo con un encendedor de cazuela, abra lentamente la válvula antes de generar chispas. Mantenga el encendedor de cazuela en un ángulo de 45° de la abertura del soplete.
3. Ajuste la flama entre "-" y "+" (calor alto y bajo) según la posición que requiera.
4. Si el encendido no se produce inmediatamente al abrir la válvula del soplete, cierre la válvula y espere 5 minutos antes de intentar encenderlo nuevamente. Si no se sigue esta instrucción, se podría acumular gas inflamable, el cual al encenderse podría generar una bola de fuego que podría causar lesiones personales y daños materiales. No abra la válvula ni permita que el gas fluya por el soplete sin intentar encenderlo.



4. Este mechero no tiene partes que se puedan utilizar de nuevo. No modifique este mechero.

DESPUÉS DE USARLO:

NOTA: es más complicado encender el soplete con la válvula completamente abierta.

Verifique que el mechero se encuentre limpio y seco. Separe el mechero del cilindro de gas después de haberlo usado. Para liberar hágalo en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Abra toda la válvula, girando la perilla en sentido a las manecillas del reloj, para eliminar restos de gas, de no hacerlo podría causar daños graves. Almacene en un lugar fresco y bien ventilado y coloque la tapa del cilindro de gas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Sepárelo del cilindro de gas antes de limpiarlo.
2. Mantenga limpio, libre de polvo y mugre el mechero, de lo contrario se podría afectar su desempeño.
3. Limpie con una toalla húmeda. No lo sumerja en líquidos. Seque el mechero después de limpiarlo.

CUIDADOS DEL CILINDRO DE GAS:

1. Antes de utilizar el cilindro de gas inspeccione que no esté oxidado o dañado.
2. No utilice ni almacene el cilindro de gas en áreas donde las temperaturas pudieran alcanzar 40 °C como puede ser dentro de vehículos estacionados bajo el rayo de sol, cerca de hornos, cocinas, quemadores, freidoras o directamente al sol.
3. Separe el mechero del cilindro de gas cuando no se encuentre en uso y almacénelo en un lugar fresco y seco.
4. No incinere el cilindro de gas cuando esté vacío.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Combustible:
Gas Propano
Tipo de ignición:
Manual



⚠ ATENCIÓN Áreas bien ventiladas.
⚠ CAUTION Well ventilated areas.

Fecha de compra:

06-2022-ZZ

