

**Esta garantía  
aplica para:**

**21018**

**CAR-20PR**

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en [www.truper.com](http://www.truper.com). Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al **800-690-6990**. Made in/Hecho en China. **Importado en México por: Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. **Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S.**, NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. **Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V.**, NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900

Sello del establecimiento comercial.  
Fecha de compra:

### Características eléctricas

Entrada:

Tensión 127 V~

Frecuencia 60 Hz

Potencia 190 W

Salida 21 V= 0.5 A



### INSTRUCCIONES

**Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.**

1. Conecte la clavija del adaptador en un tomacorriente de 127 V~
2. Inserte la conexión del adaptador a el cargador, y la luz verde del indicador de carga se encenderá.
3. Inserte la batería en el cargador. Una vez conectada la luz verde del indicador se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
  - Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se encenderá y la roja se apagará
  - Desconecte el adaptador del tomacorriente una vez concluida la carga

**NOTA:** Si la luz roja en el indicador de nivel de batería parpadea es señal de que la batería está defectuosa, reemplácela por una nueva. Si la luz en el indicar de nivel de batería verde parpadea es señal de que la temperatura de la batería es menor a 0 °C o mayor a 45 °C; espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargarla.

### RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

1. Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes.
2. No deje la batería sin recargar por más de tres meses.
3. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad.
4. Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargar la batería a su máxima capacidad.

10-2021

