



# Báscula digital para baño

## Digital bathroom scale



49910  
BASC-180B

**4.5 V c.c.**

Emplea 3 pilas AAA alcalinas de 1.5 V c.c. cada una (incluidas)

### ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE EL INSTRUCTIVO.

1. Seleccione la unidad de medida presionando el botón "UNIT" que se encuentra en la parte posterior de la base de la báscula.



2. La báscula digital se enciende automáticamente cuando usted se coloca encima, en el centro de la báscula como se muestra.



3. El resultado de la lectura se mostrará automáticamente después de 3 segundos y se apagará automáticamente después de 10 segundos.


Capacidad mínima de peso: 10 kg / 22 lb

Capacidad máxima de peso: 180 kg / 396 lb

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial  
Fecha de entrega:

Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia.  
Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 1/2 Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900



### Recomendaciones

Cuando no se use la báscula, deben retirarse las pilas para evitar daños a la misma. Para evitar resbalones o una mala lectura de la báscula, colóquese en medio de la placa de vidrio. Trate la báscula con cuidado y evite golpearla. Se recomienda no dejarla cerca de lugares que puedan ensuciarla o mojarla, como debajo de lavabo. Reemplace las pilas cuando la pantalla indique "LO".



**Indicador de sobrecarga y pila baja**  
Overload and low battery indicators

07-2024

