

Alto

Flujo luminoso: 1700 lm

Duración: 5 h

Bajo

Flujo luminoso: 950 lm

Duración: 10 h

Los productos TRUPER EXPERT han sido diseñados con los más altos estándares de calidad para ofrecer un desempeño superior, incluso bajo condiciones extremas.

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO

- Presione el interruptor de encendido/apagado para encender o apagar la linterna
- Presione el interruptor de encendido/apagado para alternar entre los modos: Alto - Bajo - Intermitente.
- Mueva la cabeza de la linterna hacia adelante para minimizar el haz de luz. Lleve la cabeza de la linterna hacia atrás para ampliar el haz de luz.

Carga de la linterna

- Abra la tapa del puerto trasero de carga y conecte la terminal USB-C al puerto USB, y la terminal USB a una toma de corriente USB estándar.
- La luz indicadora de carga se iluminará de rojo cuando la batería esté cargando. La luz indicadora de carga se iluminará de verde cuando la batería esté completamente cargada.

Notas

- No retire la batería de litio bajo ninguna circunstancia, ni la reemplace.
- El uso de otras baterías podría causar chispas, cortocircuitos o sobrecalentamiento.

Cuerpo de aluminio**Lente acrílico****Banda elástica ajustable**

Aluminum body

Acrylic lens

Adjustable headband

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS FOR USE

- Press the on/off switch to turn the headlamp on or off.
- Use the on/off switch between modes: High, low, and strobe.
- Push the headlamp forward to narrow the beam or pull it back to widen it.

Charging the head light

- Open the rear charging port cover and connect the USB-C terminal to the USB port, then plug the USB end into a standard power source.
- The charging indicator light will turn red while the battery is charging and will turn green when the battery is fully charged.

Notes

- Never remove or replace the lithium battery.
- Using different batteries may cause sparks, short circuits, or overheating.