## **TRUPER®**







104001 **BOR-PULA-3V** 

## RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO













Velocidad recomendada

- Coloque la pulidora en un ángulo casi recto sobre la superficie que se va a pulir o abrillantar.
- En las líneas de detalle, reduzca la presión de la máquina para evitar el desgaste por guemado. • Periódicamente, rastrille la borla con una boquilla de aire para eliminar el exceso de residuos.

• Si la borla pierde su textura y presenta fibras gastadas, reemplace por una nueva. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial

Jilotepec, Jilotepec, Edo, de Méx, C.P. 54257 Made in/Hecho en China. Tel.: 76 1782 9100, R.F.C.: THF-791105-HP2 WWW.TRUPER.COM 12-2024 Respaldo: espuma de poliuretano + nylon

Composición de la borla: Exterior: 100% I ANA



