

## PROCEDIMIENTO DE CARGA

**▲ ADVERTENCIA** El cargador y las baterías están diseñados especialmente para funcionar juntos; por lo tanto, no intente utilizar otros dispositivos. Nunca inserte o permita que objetos metálicos se introduzcan en el cargador o en las conexiones de las baterías, dado que ello provocará una falla eléctrica y situación de peligro.

### CÓMO CARGAR SU BATERÍA

Procedimiento de carga

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 220 V~ (la luz verde del indicador de carga se encenderá).
2. Inserte la batería en el cargador deslizándola. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
4. Desconecte el cargador de la corriente una vez concluida la carga.

### FALLAS DE LA BATERÍA

Si la luz verde parpadea, es señal que la batería tiene un retraso por calentamiento; espere a que la temperatura de la batería se encuentre en rango adecuado para poder cargar.

La luz roja permanece encendida superando el tiempo de carga, o si la luz verde regresa después de encender la luz roja por no más de un par de segundos, es señal que la batería está defectuosa; debe reemplazarla o recurrir a un centro de servicio autorizado TRUPER.

### MANTENIMIENTO

Extraiga la clavija de la toma eléctrica antes de llevar a cabo cualquier reparación o ajuste. Su herramienta no requiere lubricación ni mantenimiento adicional.

Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su cargador o batería. Use simplemente un paño seco.

Siempre guarde su cargador en un lugar seco.

### MONTAJE EN LA PARED



**▲ ADVERTENCIA** Escoja cuidadosamente una pared firme para montar el cargador. Asegúrese de que no haya obstáculos para los trabajos de montaje o de la operación de carga.

**▲ ADVERTENCIA** Tenga cuidado de no dejar caer el cartucho de la batería cuando inserte o extraiga la batería del cargador montado a la pared. Sontenga el cartucho de batería firmemente y mantenga una postura estable.

Puede montar el cargador en la pared.

Marque una distancia como se muestra en la figura.

1. Fije dos tornillos para colgar en la pared.
2. Cuelgue el cargador con los tornillos fijados en el paso 1.



Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega: