

Póliza de garantía

Warranty Policy

13985

PROCO-20X

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel.800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Stamp of the business. Delivery date:

LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

PLACES WHERE TO MAKE THE WARRANTY VALID

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO H2-A, SAN LORENZO ALMecatla, C.P. 72770, CUAUHTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSA, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

13985

PROCO-20X

TRUPER®

Probador de circuitos

Circuit tester


Uso rudo / Heavy duty

Instructivo

Instructive

NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.

IMPORTANT NOTE: This product must not be exposed to dripping or splashing by liquids.



NOM-ANCE

07-2022

⚠️ ATENCIÓN

LEA ESTE INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA

⚠️ ATTENTION

READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS AND FOLLOW ALL SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USE.

Use este probador para verificar cualquier circuito y accesorios de 6 V c.c. - 12 V c.c., incluyendo luces, motores de arranque, alternadores, componentes de enfriamiento y calefacción, radios y relevadores. **No se recomienda para uso en computadoras, sensores o cableado de computadoras.**

INSTRUCCIONES GENERALES:

1. Verifique que la lámpara del probador esté sujetando bien el broche de caimán en la terminal negativa (-) del vehículo y tocando la terminal positiva (+) de la batería con la sonda de prueba. Si la luz de prueba se enciende, la lámpara está funcionando. De no ser así, cambie la lámpara.
2. Encienda el componente que va a verificar. (Puede ser necesario que el encendido esté en la posición de encendido o accesorios).
3. Conecte el caimán a una tierra adecuada (generalmente el bastidor del vehículo o el punto en donde termina el cable negativo de la batería).
4. Realice la prueba tocando el componente con la sonda o perforando el aislamiento del cableado del componente.
5. Si la luz del probador no enciende, entonces hay una falla en el circuito o no está llegando energía al circuito.
6. Repare cualquier daño en el aislamiento del cableado ocasionado al perforar, usando cinta aislante o silicon.


MANTENIMIENTO: Antes de usar limpie el polvo con un trapo húmedo.

El aparato no está previsto para su utilización por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, salvo si éstas se encuentran vigiladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones previas sobre el uso del aparato.

⚠️ ATENCIÓN Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier aparato eléctrico o estén cerca de él.

PARA CAMBIAR LA LÁMPARA: Desatornille el retenedor del extremo del mango de plástico transparente. Retire el resorte de contacto que está conectado a la lámpara defectuosa. Retire la lámpara defectuosa del resorte de contacto. Cambie la lámpara deslizando el vidrio de la lámpara girándola ligeramente. Use una lámpara G.E. No. 1889 o equivalente. Instale la lámpara y el resorte en el mango de plástico transparente de manera que el fondo de la lámpara quede dirigido hacia la sonda. Atornille el retenedor nuevamente en el mango de plástico.

DIAGRAMA ELÉCTRICO:
6 V c.c. - 12 V c.c.



Use this tester to check any 6 V d.c. - 12 V d.c. circuit and accessories including lights, starters, alternators, cooling and heating components, radios and relays. **Not recommended for use on computers, sensors or computer wiring.**

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Verify that the tester lamp is holding the alligator clip securely on the negative (-) terminal of the vehicle and touching the positive (+) terminal of the battery with the test probe. If the test light comes on, the lamp is working. If not, replace the lamp.
2. Turn on the component to be checked. (The ignition may need to be in the on or accessory position).
3. Connect the alligator to a suitable ground (usually the vehicle frame or the point where the negative battery cable terminates).
4. Perform the test by touching the component with the probe or by piercing the component's wiring insulation.
5. If the tester light does not illuminate, then there is a fault in the circuit or no power is reaching the circuit.
6. Repair any damage to the wiring insulation caused by drilling, using electrical tape or silicone.

MAINTENANCE: Dust with a damp cloth before use.

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by persons without experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

⚠️ CAUTION Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when handicapped persons or children use or are near any electrical appliance.

TO CHANGE THE LAMP: Unscrew the retainer from the end of the clear plastic handle. Remove the contact spring that is connected to the defective lamp. Remove the defective lamp from the contact spring. Replace the lamp by sliding the spring over the lamp glass and turning it slightly. Use a G.E. No. 1889 lamp or equivalent. Install the lamp and spring in the clear plastic handle so that the bottom of the lamp faces the probe. Screw the retainer back into the plastic handle.

ELECTRIC DIAGRAM
6 V c.c. - 12 V c.c.

