

Lea todas las instrucciones antes de usar esta herramienta.


⚠ ADVERTENCIAS

Siga correctamente las instrucciones para la correcta instalación del cable. No se debe exceder la corriente máxima de las pinzas de tierra 300 A.

Verificar que hagan un buen contacto las mordazas en el lugar donde se van a colocar para evitar un calentamiento excesivo y pueda dañar el material del que está fabricado.

Colocar las pinzas de tierra en lugares donde no sean golpeadas o que puedan provocar un falso contacto y altere su funcionamiento.

1. Las pinzas siempre deben acoplarse en el área donde se va a trabajar.
2. Asegúrese de que el cable que corresponda a la pinza de tierra esté bien atornillado.



14234

PTI-300

Cuerpo de acero
Steel body

Mango curvo
Curved handle

Conector de cobre
Copper connector

Mordazas curvas
Curved jaws

Información General

Capacidad	Diámetro cable	Calibre	Medida del tornillo
300 A	26 mm ²	3 AWG	M8