


Manual

Jig saw

0.8 Hp
Power



Applies for:

Model

CALA-A4

Code

15422

CALA-A4



Read this manual thoroughly
before using the tool.




Technical data	3
Power requirements	3
 General power tool safety warnings	4
 Safety warnings for jig saws	5
Parts	6
Assembly	6
Start up	7
Maintenance	9
Notes	10
Authorized service centers	11
Warranty policy	12

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.



CALA-A4

Code	•	15422
Description	•	Jig saw
Voltage	•	127 V~
Frequency	•	60 Hz
Current	•	5,1 A
Power	•	0,8 Hp
Speed	•	800 strokes / min - 3 000 strokes / min
Cutting capacity	•	Wood 3,14" Metal 0,31"
Duty cycle	•	30 minutes work per 15 minutes idle. Maximum 3 hours per day.
Conductors	•	18 AWG x 2C with insulating temperature of 221 °F
Insulating	•	Class II
		IP Grade • IP20

Power Cord Grips: Type Y.
Build Quality: Reinforced Insulation.
Thermal Insulation on Motor Winding: Class E.


WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER® Authorized Service Center. The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.

WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power requirements

WARNING Tools with double insulation and reinforced insulation are equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). This plug will only fit in the right way into a polarized outlet. If the plug cannot be introduced into the outlet, reverse the plug. If it still doesn't fit, call a qualified electrician to install for you a polarized outlet. Do not alter the plug in any way. Both insulation types eliminate the need of both a grounded third power cord with three prongs or a grounded power connection.



WARNING When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that your product needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and overheating. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.

Ampere Capacity	Number of Conductors	Extension gauge	
		from 6 ft to 49 ft	higher than 49 ft
from 0 A and up to 10 A		18 AWG(*)	16 AWG
from 10 A and up to 13 A		16 AWG	14 AWG
from 13 A and up to 15 A		14 AWG	12 AWG
from 15 A and up to 20 A	3 (one grounded)	8 AWG	6 AWG

* It is safe to use only if the extensions have a built-in artifact for over current protection.

AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

WARNING When operating power tools outdoors, use a VOLTECK® grounded extension cable labeled "For Outdoors Use". These extensions are specially designed for operating outdoors and reduce the risk of electric shock.



General power tool safety warnings

⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

Work area

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.

Distractions may cause loss of control.



Electrical Safety

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.



Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes or long hair may get caught in moving parts.



If you have dust extraction and collection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.

Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care

Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.

The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.



Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.



Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.



Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.

Keep the cutting accessories sharp and clean.

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service

Repair the tool in a TRUPER® Authorized Service Center using only identical spare parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.



This tool is in compliance with the Official Mexican Standard (NOM - Norma Oficial Mexicana).

Safety warnings for jig saws

 **TRUPER®**

Select the adequate blade

- CAUTION** • Select the adequate blade for the material. Reduce the risk of severe personal injury and make the job faster.
- WARNING** • Do not use dull or damaged blades. Bent blades may break easily and could cause kickback.
- CAUTION** • Handle blades with care. The teeth are very sharp.

Before operating the jig saw


- DANGER** • Double-check wall, floors, and ceilings to prevent making contact with power wires and / or pipes.
- CAUTION** • Before starting to cut verify there are no nails or screws along the cutting line.
- Clamp and secure the work piece if possible to prevent it from moving.
 - This jig saw is intended for manual use. Do not fix it.

After operating the jig saw


- WARNING** • Metal parts and accessories may get very hot if the tool is used for long periods of time.
- CAUTION** • Remove the Jig saw from the work piece only when it stops moving.

When operating the jigsaw


- CAUTION** • Hold the tool by the insulated gripping parts when there is risk of making contact with hidden wiring or the tools cable. Contact with "live" wiring will electrify the exposed metal parts of the tool and send an electric shock to the operator.
- Use a bench vice or other practical way to support and secure the work piece onto a firm platform. Holding the work piece with your hand against your body makes it unstable and could cause losing control.
 - WARNING** • Keep your hands away from the cutting area. Do not overreach over the material to be cut. The distance of your hand with the blade is out of sight.
 - CAUTION** • Never stop the blade by applying force on its side.
 - When operating the jig saw always assure it is firmly held.
 - When operating the jig saw sit it firmly against the material. It reduces vibration, stops the tool from jumping or breaking the blade.




right way to hold the jig saw



wrong way to hold the jig saw



Assembly




Parallel guide

Insert the parallel guide (C) through the slots (D) in the base plate. Slide the guide to the desired position and fix it into place with the adjusting knobs (E).


Blade set up

- The opening of the blade support should be free of sawdust.
- Turn the lever to the right to open the blade support.
- Insert the blade all the way in the blade support. The backside of the blade should be set into the roller guide slot.
- Turn the lever to the left to close the blade support.



Starting and operation control


- Intermittent Operation:**
Connect the plug into the outlet.
Press the switch (F) to start up the tool.
To stop the tool, simply release the switch.
- Continuous operation:**
Connect the plug into the outlet.
Press the switch (F) and block it pressing the continuous use button (G).
To stop the tool, press and release the switch.



Speed control

- The tool can operate at different speeds. You can select the speed by adjusting the speed control into the tool upper side.
- Adjust speed with the speed control according to the material, its width and the blade specification (it is possible to do this when running without load). See the speed guide to select the right speed for the job.

WARNING • Avoid running at low speed for long periods. The motor might be damaged.



Speed guide

Material	Speed
rubber	1-3
aluminum	4-5
steel	4-6
wood	6

Balancing action control

- The balancing action varies the cutting angle of the blade to increase cutting efficiency, it can also be adjusted while operating with no load. To get more details see the Selection Table for the Balancing Action. Do not apply excessive force over the blade when cutting with the balancing action. The blade only cuts when traveling upwards




Diagram for balancing action selection



Thin material. Fine cuts. Close curves.



Thick material (steel and chipboard)





Thick material (wood and plastic)



Fast cuts (soft wood)
Cutting along the wood grain.

Adjusting the cutting angle

- Disconnect the unit from the power source.
- Loosen the 2 screws on the base plate with the Allen key included.
- When the screws are loose, adjust the base plate into the desired angle with the serrated guide in the shoe.
- Tighten the screws back.
- Immediately put the Allen key back in its holder in the power cable protector.



Additional tips

- If the tool gets too warm, especially when used at low speed, set speed in the highest speed and run it unloaded two or three minutes to cool down the motor.
- Avoid prolonged use in very low speeds.
- For an easier job, start cutting with low speed. Then set to the right speed.
- The blade cuts in its upward trip. It may cause the upper side of the wood to splinter. Take care that upper side of the wood will not be visible when you finish the job.
- Occasionally you may see sparks through the vent slots. This is normal and will not damage the tool.


Start up



Cut wood sheets

When cutting most wood sheets or very thin wood use a blade with fine teeth. Reduce splinters in the edges. Clamp scrap pieces of wood onto both faces of the work piece and start cutting.


CAUTION Do not use the balancing action when cutting much closed circles or angles.



Straight cut

To get much defined straight cuts use the parallel guide supplied with the tool. Support the guide to the work piece edge.

Straight cuts can also get a fine finish by cutting slowly over a line previously marked.



Circular cut

Circular cuts can also get a fine finish if cutting slowly over a line previously marked similar to the straight cut. With a circular guide (not included) the Jig saw can make perfect circular cuts.

Maintenance

WARNING Disconnect the tool from the power source before making adjustments, service or maintenance.

Cleaning and care

- Keep the tool free of dust. Never use water or chemical cleaning solutions. Clean the tool only with a clean and dry cloth.
- Keep the ventilation slots clean and free of debris to guarantee the right cooling of the motor.
- Inspect the mounting screws regularly. Verify the screws are properly tightened. In case a screw is loose tighten immediately.
- The casing and the motor are the power tool core. Be very careful not to affect them with oil or water.
- Check the feeding cable regularly to look for any damages. In case the cable is damaged change it in a **TRUPER** Authorized Service Center.

Service


Service to the tool shall only be performed in a **TRUPER** Authorized Service Center. Service and maintenance performed by non-qualified people may result dangerous and can cause personal injury and make the warranty void.

Carbon brush replacement

- Checked periodically the carbon brushes when worn. Replace only at a **TRUPER** Authorized Service Center.
- After replacing the carbons ask the technician to double-check the new carbon brushes can move freely in the carbon housing. Ask to have the tool turned on and keep it running 5 minutes to make even the contact of carbons and commutator.
- Use only original **TRUPER** spare carbon brushes, designed specifically with the right strength and electric resistance for each type of motor. Carbon brushes with different specifications may damage the motor.
- When replacing carbon brushes both carbons should be replaced simultaneously.

Lubrication

Regularly apply a drop of lubricant to the roller guide for a proper sliding of blade while cutting.



Authorized Service Centers



In the event of any problem contacting a Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers 800 690-6990 or 800 018-78737 to get information about the nearest **TRUPER®** Authorized Service Center.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537	NUEVO LEÓN SUCRAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #500, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
BAJA CALIFORNIA SUR	SUCRAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	OAXACA FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092
CAMPECHE	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	PUEBLA SUCRAL PUEBLA AV. PERIFERICO #2A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	QUERÉTARO ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: (427) 268 4544
CHIHUAHUA	SUCRAL CHIHUAHUA AV. SILVESTER TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052	QUINTANA ROO FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL: 984 267 3140
MÉXICO CITY	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTEMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861	SAN LUIS POTOSÍ FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341
COAHUILA	SUCRAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL: 871 209 68 23	SINALOA SUCRAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL: 667 173 1319 / 173 8400
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL: 314 332 1986 / 332 8013	SONORA FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL: 644 413 2392
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIÓ #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO.TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	TABASCO SUCRAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
ESTADO DE MÉXICO	SUCRAL CENTRO JILOTEPEC AV. PARQUE INDUSTRIAL #1-A, JILOTEPEC, C.P. 54240, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. TEL: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102	TAMAULIPAS VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRIGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL: 899 926 7552
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	TLAXCALA SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL: 222 271 7502
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ.1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL: (747) 478 5793	VERACRUZ LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA, ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
HIDALGO	FERREPRECIOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	YUCATÁN SUCRAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL: 999 912 2451
JALISCO	SUCRAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL: 33 3606 5285 AL 90	
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858	
MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8931	
NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL: 311 258 0540	

Model	Code	Brand
CALA-A4	15422	 TRUPER®

This product, its parts and components have a 2 years warranty against defects in its manufacture, operation and workmanship, except when: the product has been used in conditions other than those recommended, or has not been operated according to the instructions, or has been altered or repaired by personnel not authorized by  TRUPER®. In order to make the warranty valid or to purchase components and spare parts, you must present the product and its proof of purchase at Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, ALC. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Mex. or at the store where you bought it, or at a  TRUPER® service center listed in the attached warranty policy and/or at www.truper.com. Transportation costs resulting from compliance of this warranty will be covered by  TRUPER®. For questions or comments, call 800 0187 8737.

Imported by:

Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240.

Made in China.

Stamp of the business:

Delivery date:



2
YEARS

Póliza de Garantía



Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por 2 años contra defectos de fabricación,funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo a las instrucciones. Para hacer valida la garantía se deben presentar el producto y su factura al representante de Truper o reparador autorizado en el domicilio del comprador en Av. San Lázaro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Mex. o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de servicio Truper. Los gastos de transporte que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper. Para dudas o comentarios llame al 800 0187 8737.

Impotado por: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial #1, Jiutepec, Edo. de Mex., Mex. C.P. 54240.


Hecto en China.

Sello del establecimiento comercial:

Fecha de entrega:



Modelo	Código	Marcas	15422	15422	CALA-A4



• Aplicar regularmente una gota de lubrificante al rodillo guía para un adecuado deslizamiento de la cadena.

Lubricación


- Reemplazar los dos carbonos.
- Cambio de carbono de motor. Los carbonos tienen especial función de soporte de los carbonos y deben ser reemplazados.
- Siempre revisar el cambio de carbonos.
- Cambio de carbonos y combinar.

- Desgaste de la cadena y del portacadena eléctrica adecuadas para cada tipo de motor. Los carbonos tienen especial función de soporte de los carbonos y deben ser reemplazados.
- Inspección de la durabilidad de la cadena y del portacadena eléctrica que se realizan en la parte frontal de la cadena.
- Despues de que haya sido reemplazada, pida que se inspeccione si los nuevos carbonos mueven libremente.
- Desgaste de la cadena y del portacadena eléctrica que se realizan en la parte frontal de la cadena.
- Cambio de carbonos.

Cambio de carbonos

- Los cortes circulares se pueden realizar con una linea de corte que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.
- Los cortes rectos se pueden realizar con un buey que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.
- Los cortes rectos también se pueden realizar con un buey que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.

Cortes circulares



• Los cortes rectos también se pueden realizar con un buey que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.

• Los cortes rectos también se pueden realizar con un buey que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.

• Los cortes rectos también se pueden realizar con un buey que se extiende horizontalmente sobre una linea de corte.

Cortes rectos

TRUPER®

■ SERVICIO El servicio de las herramientas debe ser realizado en un centro de Servicio Autorizado que cumple con las normas de calidad establecidas por personas no calificadas puede resultar peligroso y llevar a ocasiones daños personales además de invalidar la garantía del producto.

■ TRUPER® • Revise periódicamente el cable de alimentación para detectar cualquier tipo de daño. En caso de estar dañado, haga cambiarlo en un Centro de Servicio Autorizado.

• Revise periódicamente el cable de alimentación para detectar cambios en el cable que no se venan a efecto de agrietar.

• La amarreya el motor son el corazón de la herramienta inmediatamente.

• Una goede revisie de los tornillos correctamente. En caso de que alguna de los tornillos esté suelta, apriete lo


• Una goede revisie de los tornillos correctamente todos los tornillos de montaje del motor.

• Siempre mantenga las vellitas limpias y libres de agua o líquidos solamente con un trapo limpio y seco.

• Mantenga la herramienta libre de polvo. Nunca utilice aspiradoras o limpiadores químicos para limpiar la herramienta.

• Alimentación del tomacorriente antes de hacer cualquier ajuste, servicio o mantenimiento a la herramienta.

Mantenimiento



■ ATENCIÓN No utilice la acción penicular cuando corta circulos muy cerrados o angulosos.

Utilice una seguita de dienes finos cuando corta la madera desechada de las orillas, siete piezas de madera requieren el uso de laminas de madera desechada. Para mayoría de materiales laminados o madera desechada.



Utilice una seguita de dienes finos cuando corta la madera desechada de las orillas, siete piezas de madera

Corte de laminados

Puesta en marcha

Puesta en marcha

CTRUPER®



- Desconecte el cable de alimentación.
- Afloje los 2 tornillos que se encuentran en la base de la zapata con la llave Allen incluida.
- Una vez losos los tornillos, ajuste la zapata alángulo deseado de acuerdo a la guía detallada de la Zapata.
- Apriete nuevamente los tornillos.
- Regrese la llave Allen a su soporte en el protector del cable de alimentación immedio-
- mente después de haberla utilizado.

Ajuste de ángulo de corte

- En caso de que la herramienta se caliente demasiado, en especial cuando se utiliza a alta velocidad, coloque la velocidad al máximo y déjela correr sin carga durante dos o tres minutos para enfriar el motor.
- Evite el uso prolongado a velocidades muy bajas.
- Para un uso más fácil, empiece con baja velocidad al inicio del corte y despus aumente a la velocidad correcta.
- La segureta corta cuando se mueve hacia arriba y puede activarse la parte superior de la pieza de trabajo. Verifique la superficie superior sea la parte que no sera visible cuando termine el trabajo.
- De manera ocasional, se verán chispas a través de las ranuras de ventilación. Esto es normal y no daña la herramienta.

Consejos adicionales

Puesta en marcha

segura de la madera.
Cortes radiales en dirección de la
segura de la madera.



Maderas gruesas
(madera gruesa)



Maderas gruesas
(madera gruesa)
seguras de la madera.



Maderas gruesas
(madera gruesa)
seguras de la madera.






Diagrama de selección de acción pendular

vea el diagrama de selección sin cortar. Para obtener más detalles también durante la operación sin cortar. Esto se puede ajustar fin de aumentar la eficiencia del corte. Esto se puede con el la acción pendular varía el ancho de corte de la segura con el segueta corta solamente cuando va hacia arriba.



Control de acción pendular



Guía de velocidad

Control de acción pendular

que se puede dejar el motor de la herramienta.

A ADVERTENCIA Evite el uso prolongado a baja velocidad ya

que el motor se calienta y la velocidad de la segura que el motor se calienta.


Y la velocidad de la segura que el motor se calienta y la velocidad de la segura que el motor se calienta.

• Ajuste la velocidad con el control de velocidad al material, si es posible

ya sea la velocidad que el control de velocidad sin cortar. Consulte la sección de la velocidad que el control de velocidad sin cortar.

• La herramienta guía el control de velocidad que se encuentra en la parte superior de la herramienta.

sección que la herramienta guía el control de velocidad que se encuentra en la parte superior de la herramienta.



G

Para interrumpir su funcionamiento, presione suave el interruptor.

Presione el interruptor (F) y suelte, preparando el botón de uso continuo (G).

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación continua:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación intermitente:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación intermitente:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación continua:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación intermitente:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación continua:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación intermitente:


Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.

Conecte la clavija al tomacorriente.

• Operación continua:

Presione el interruptor (F) para hacer que la herramienta empieza a funcionar.


Conecte la clavija al tomacorriente.




Instalación de la segura

- Gire la palanca a la izquierda para cerrar el soporte de la segura.
- Introduzca la segura en el soporte hasta el top. La parte trasera de la segura debe entrar en la ranura del rodillo gilá.
- Gire la palanca a la derecha para abrir el soporte de la segura.
- La abertura del soporte de la segura debe estar libre de arena.

Puesta en marcha




Ensamble




Partes

TRUPER®

forma incorrecta de sostener la sierra caladora



forma correcta de sostener la sierra caladora



- Al operar la sierra caladora la zapata inclinable debe sostenerla firmemente.
- Siempre que opere la sierra caladora, asegúrese de aplicar doble fuerza de lado.

A ATENCIÓN • Nunca detenga la sierra caladora que esté cortando o en marcha.

• Siempre que opere la sierra caladora, asegúrese de que el dedo pulgar no esté sobre el material que va a cortar.

A ADVERTENCIA • Mantenga las manos lejos del siel

• Utilice tornillos o brocas para el práctico para cortar su crepejo lo más estable y puede ocasionar que

plastiloma estable. Sostener el tablero con la mano o asegurarse y sostener la placa de tablero sobre una superficie estable.

• Utilice tornillos o brocas para el práctico para despegar la sierra caladora.

A ATENCIÓN • Sostenga la herramienta por las

- Nunca detenga la sierra caladora cuando haya dejado de moverse.
- Retire la segadera del cortante al finalizar el corte.
- Los accesorios pueden estar dañados si se utilizan herramientas por períodos prolongados.

A ADVERTENCIA • Las partes metálicas y los

• Esta sierra caladora es para uso manual. No la tire.

• De ser posible, la pieza de trabajo debe sujetarse firmemente, para prevenir que se mueva.

• Use la linea de corte no tensa clavos, tornillos, etc.

• Antes de empezar el corte verifique que el tubo esté firme en el contacto con cables eléctricos y/o tubería.

• Revise siempre las paredes, pisos y techos para evitar entrar en contacto con cables eléctricos.

A PELIGRO • Revise siempre las paredes, pisos y

• Antes de operar la sierra caladora sus dijinetes son muy filosos.

• Maneje las segaderas con precaución.

• Nunca utilice segaderas que puedan ocasionar un contragolpe.

• Nunca utilice segaderas que estén dañadas. Las segaderas dobladas se pierden

• No utilice segaderas sin afilar o

• Y agiliza el tablero.

• Esto reduce el riesgo de lesiones graves

• y minimiza la probabilidad de que se rompan las segaderas.

• Elija la segadera apropiada para el

Mientras opera la sierra caladora

Elija la segadera apropiada

para uso de sierras caladoras

Advertencias de Seguridad

• TRUPER®




ADVERTENCIA Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión para el uso en exteriores y reduzca el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

AWG = Calibre de cable estadounidense (American Wire Gauge). Referencia: NMK-J-195-ANNE.

* Se permite utilizarlo siempre y cuando las extensiones mismas estén centradas debajo de la placa de conexión central sobrecremada.

de 0 A hasta 10 A	18 AWG(*)	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
de 10 A hasta 15 A	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG
de 15 A hasta 20 A	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG
de 20 A hasta 30 A	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG
de 30 A hasta 50 A	16 AWG	14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG	4 AWG

ADVERTENCIA Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá la herramienta. Un cable de un calibre inferior ocasionaría calor daños de tensión en la línea, teniendo como resultado pérdidas de potencia y sobrecalentamiento del motor. La siguiente tabla muestra el tamaño correcto que resulta de la longitud del cable y de la intensidad de la corriente.



ADVERTENCIA Las herramientas de corriente eléctrica con conexión a tierra. Si la conexión de tierra no es adecuada, existe el riesgo de descarga eléctrica. No la use sin la cubierta de protección contra el agua. Ambos tipos de cubierta o sistema de protección, solamente deben ser utilizados con dispositivos que cumplen con los estándares de la IEC en el entorno, ya que si no lo hacen, podrían causar un choque eléctrico. Si la cubierta de conexión a tierra es más ancha que la otra, ésta deberá ser retirada.

Reducentes eléctricos

ADVERTENCIA Antes de obter acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados. La construcción del aislamiento eléctrico es esta herramienta es alterada por salpicaduras o derramamiento de líquidos durante su operación. No la exponga a la lluvia, líquidos y/o humedad.



ADVERTENCIA Si el cable de alimentación se daña, éste debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio Autorizado CTRUPER®, con el fin de evitar algún riesgo de descarga eléctrica. Los devanados del motor: Clase E


La clase de aislamiento térmico de los devanados del motor: Clase E
El cable de alimentación tiene siguientes tipos: Y

Código	15422	Descripción	Síerra caladora	Tensión	127 V~	Frecuencia	60 Hz	Corriente	5,1 A	Potencia	650 W	Velocidad	800 carreras/min - 3 000 carreras/min	Capacidad de corte	Madera 80 mm Metal 8 mm	Ciclo de trabajo	30 min de trabajo por 15 min de descanso. Máximo 3 horas diarias.	Conductores	18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105 °C	Aislamiento	•
Clasificación	1	Alimentación	•	Clase II	Grado IP	•	IP20	Clase de construcción de la herramienta: Es: Aislamiento reforzado.	La clase de construcción térmica del motor: Clase E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

CAL-A-4

CTRUPER®

Especificaciones técnicas



ATENCIÓN

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias. Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 12 | Póliza de Garantía. |
| 11 | Centros de Servicio Autorizados. |
| 10 | Notas. |
| 9 | Mantenimiento. |
| 7 | Puesta en marcha. |
| 6 | Ensamble. |
| 6 | Partes. |
| 5 | Para uso de sierras caladoras. |
| 4 | Advertencias de Seguridad. |
| 3 | Advertencias generales de Seguridad. |
| 3 | Requerimientos eléctricos. |
| 3 | Especificaciones técnicas. |



Lea este instructivo por completo
antes de usar la herramienta.


¡ATENCIÓN!



CALA-A4

Modelo Caligro
CALA-A4 15422

Este instructivo es para:



650 W
Potencia

Sierra Caladora

Instructivo de

TRUPER®

ESPAÑOL
ENGLISH