



Reparaciones generales General repairs



Pasatiempos Hobbies



Artesanías Crafts

INSTRUCCIONES DE USO:

Léase antes de usar

- Conecte la pistola (PIPE-1/2 TRUPER®), inserte la barra de pegamento en la parte posterior de la pistola.
- Presione el gatillo varias veces hasta que el pegamento penetre en el tubo.
 Deie que la pistola eléctrica se caliente aproximadamente por 5 minutos.
- Presione el gatillo hasta que el pegamento fluya hasta la punta, limpie la superficie antes de aplicar pegamento.
- · Aplique el pegamento en la superficie a pegar y presione las partes 15 segundos.

Base:	(EVA) Resina Copolimera
Color:	Blanco
Punto de fusión:	80 °C - 90 °C
Fuerza de Tensión:	30 kg/cm ²
Elongación:	1800%
Tiempo de secado:	30 s - 60 s

▲ ADVERTENCIA El pegamento se calienta a altas temperaturas, en caso de contacto, no trate de quitar el pegamento, ponga la parte afectada de inmediato en agua fría. Evite el contacto con los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

The glue warms up to high temperatures, in case of contact, don't try to remove A WARNING the glue, put the affected area immediately in cold water. Avoid the contact with the eyes. Keep out of reach of children.

Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com



