


La resistencia de la unión adhesiva depende del área de contacto existente. **Se debe usar aproximadamente 6.4 cm² (1 in²) por cada kg de peso a soportar.**

Instrucciones:



Asegúrese que las superficies estén lisas, limpias y secas.



Aplique la cinta al objeto y presione el protector para buena adhesión.




Retire el protector y presione el objeto firmemente.

Nota: Si desea retirar el objeto montado, inserte un cuchillo debajo de este, y corte la cinta entre las superficies adhesivas. Retire el material restante de la pared con la uña del pulgar. Tenga cuidado de no manchar la superficie de la pared. Use el mismo procedimiento para retirar el material del objeto despegado.

PRETUL

20005
CDC-1950P

Cinta de montaje Mounting tape



Soporta hasta
Holds up to

1 kg
2.2 lb

*Por cada 6.4 cm² / Per 1 in²

Para interiores
Indoor

