

Arbotante solar

Instructivo

LEER ESTE INSTRUCTIVO POR COMPLETO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUARDARLO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ESPECIFICACIONES

Modo automático: 22 lm
Panel solar: 3.7 V c.d. 140 mA
Tipo de fuente de Luz: LEDs x2 0.33 W
Emplea una pila recargable de Ion Litio de 3.7 V c.d. de 600 mAh incluida.

LA PRIMERA VEZ QUE SE VA A USAR LA LUMINARIO

Retirar la película protectora del panel solar en caso que esté cubierto.
Colocar el interruptor de encendido/apagado (AUTO/OFF) que se encuentra en la parte posterior de la unidad en la posición OFF. Situar el luminario solar en un sitio donde pueda recibir la luz directa del sol durante 48 horas para permitir que la batería recargable alcance su máxima capacidad.


INSTALACIÓN DEL LUMINARIO

- 1) Localizar una pared o una superficie plana en el sitio en donde desee colocar la lámpara solar.
- 2) Perforar un orificio sobre la superficie. El orificio debe ser de un tamaño que permita introducir el taquete de plástico (C). Insertar el taquete en el orificio.
- 3) Insertar el tornillo (B) en el taquete de plástico (C), dejando aprox. 5.2 mm (13/64") fuera de la superficie.
- 4) Fijar el luminario solar (A) a la superficie, engançando el orificio alargado que se encuentra en la parte trasera del cuerpo, en el tornillo instalado en el paso anterior.

SENSOR INFRARROJO PASIVO DE MOVIMIENTO (PIR)

Rango de detección vertical y horizontal de 90° y hasta 5 metros.

- 1 LED blanco que se activa de manera automática en la noche y permanece encendido constantemente.
- 1 LED extra blanco de 0.33 W que se activa con la detección de movimiento.



COLOCACIÓN DEL LUMINARIO SOLAR

El luminario solar incluye una foto celda que detecta el nivel de luz natural que hay alrededor y controla cuando el luminario solar se encienda y apague. Para colocar varios luminarios solares, se deben colocar con una separación de 1.5 metros entre cada uno y lejos de otras fuentes de luz nocturna. Con esto, se permite que los luminarios solares se enciendan al anochecer.

Los luminarios solares se deben colocar en un sitio donde reciban diariamente la cantidad máxima de luz solar.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que el luminario solar no encienda al anochecer después de que la pila recibiera carga durante el día:

- Confirmar que el luminario solar esté en un sitio donde reciba luz solar y no en un área sombreada.
- Verificar que la foto celda del luminario solar no se vea afectada durante la noche por otras fuentes de luz.
- Revisar que el interruptor encendido/apagado (AUTO/OFF) se encuentre en la posición encendido (AUTO).
- Verificar que la batería esté haciendo contacto con la terminal y que instaló la polaridad de manera correcta.

CAMBIO DE BATERÍA

AVISO

- Esta operación debe llevarse a cabo en la mañana, en un día soleado.
- Retirar el cuerpo del luminario solar y colocarla hacia abajo.
 - Con un desarmador pequeño retire los 5 tornillos que sujetan la base de acero inoxidable a la carcasa de plástico del luminario solar.
 - Retirar la cubierta de plástico de la sección frontal del luminario solar para revelar el compartimento de la batería.
 - Retirar la batería usada y colocar una nueva batería recargable de 3.7 V Ion litio.
 - Colocar la batería en la dirección correcta.
 - Volver a colocar la cubierta de plástico en la sección frontal del luminario solar, teniendo cuidado de alinear la cubierta de hule encendido/apagado (AUTO/OFF), con el botón encendido/apagado (AUTO/OFF) dentro del compartimento de la batería. Presione la cubierta hasta que entre en su lugar.
 - Volver a sujetar la base de acero inoxidable sobre la carcasa de plástico y atornillar los 5 tornillos.
 - Cargar la batería por completo repitiendo los pasos indicados en la sección "La primera vez que se va a usar el luminario solar" (USÉ SOLAMENTE BATERÍAS RECARGABLES).
 - Limpiar los contactos de la batería antes de instalarla.
 - Confirmar que la batería está colocada correctamente con la polaridad (+) y (-)

MANTENIMIENTO

- Para limpiar, lave con un trapo suave y húmedo.

⚠ ATENCIÓN

- Aunque la unidad puede permanecer en el exterior durante los meses de invierno se recomienda almacenarla en el interior cuando la temperatura sea menor a 0 °C
- El tiempo de operación se reduce durante los meses de invierno debido a la falta de luz solar y la posición estacional del sol.
- No colocar la batería con la polaridad indicada en el compartimento para la batería, puede acortar la vida de la batería o puede ocasionar que explote o tenga fugas.
- Este producto funciona solamente con baterías recargables de 3.7 V Ion litio. No intente usar este producto con otra batería.
- La batería se debe reciclar o desechar según las recomendaciones del fabricante.
- Retirar la batería si está gastada o si el producto no se va a usar por periodos largos.
- Almacenar en un sitio fresco y seco.

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC


PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y Mulsay, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451



09-2022



Solar wall light

Instructive

READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE USING THE DEVICE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

SPECIFICATIONS

Automatic mode: 22 lm
Solar panel: 3.7 V c.d. 140 mA
Type of light source: LEDs x2 0.33 W
Uses one Lithium Ion, 3.7 V c.d., 600 mAh rechargeable battery (included).

THE FIRST TIME TH SOLAR LIGHT IS TO BE USED

Remove the protective film from the solar panel if it is covered.

Turn the AUTO/OFF switch on the back of the unit to the OFF position. Place the solar light in a location where it can receive direct sunlight for 48 hours to allow the rechargeable battery to reach its full capacity.

INSTALLATION OF THE SOLAR LIGHT

- 1) Locate a wall or a flat surface where you want to place the solar light.
- 2) Drill a hole on the surface. The hole should be of a size that allows the plastic plug (C) to be inserted. Insert the plug into the hole.
- 3) Insert screw (B) into plastic plug (C), leaving approx. 5.2 mm (13/64") off the surface.
- 4) Attach the solar light (A) to the surface by hooking the oblong hole on the back of the body onto the screw installed in the previous step.

PASSIVE INFRARED MOTION SENSOR (PIR)

Vertical and horizontal detection range of 90° and up to 5 meters

One white LED that is automatically activated at night and remains on constantly.
One extra white LED of 0.33 W that activates with the movement detection.

PLACEMENT OF THE SOLAR LIGHT

The solar light includes a photo cell that detects the level of natural light around it and controls when the solar light turns ON and OFF. To place several solar lights, they should be placed with a separation of 1.5 meters between each one and far from other sources of night light. This allows the solar lights to be turned on at dusk.
Solar lights should be placed in a location where they receive the maximum amount of sunlight each day.

TROUBLESHOOTING

In the event that the solar light does not turn on at dusk after the battery has been charged during the day:

- Confirm that the solar light is in a place where it receives sunlight and not in a shaded area.
- Check that the solar light photo cell is not affected by other light sources during the night.
- Check that the ON/OFF switch (AUTO/OFF) is in the ON position (AUTO).
- Check that the battery is making contact with the terminal and that you have installed the polarity correctly.

BATTERY CHANGE

NOTE

This operation should be performed in the morning, on a sunny day.


- Remove the body of the solar light and place it downwards.
- Using a small screwdriver, remove the 5 screws that hold the stainless steel base to the plastic housing of the solar light.
- Remove the plastic cover from the front section of the solar light to reveal the battery compartment.
- Remove the used battery and replace with a new 3.7 V Lithium Ion rechargeable battery.
- Insert the battery in the correct direction.
- Replace the plastic cover on the front section of the solar light, taking care to align the rubber cover on/off (AUTO / OFF) with the AUTO/OFF button inside the battery compartment. Press the cover until it goes into place.
- Re-attach the stainless-steel base to the plastic housing and screw the 5 screws.
- Fully charge the battery by repeating the steps indicated in the "First time using the solar light" section (USE ONLY RECHARGEABLE BATTERIES).
- Clean the battery contacts before install it.
- Confirm that the battery is installed correctly with the polarity (+) and (-)

MAINTENANCE

- To clean, wash with a soft, damp cloth.

ATTENTION

- Although the unit can remain outside during the winter months it is recommended to store it indoors when the temperature is below 0 °C
- The operation time is reduced during the winter months due to the lack of sunlight and the seasonal position of the sun.
- Failure to insert the battery with the polarity indicated in the battery compartment may shorten the battery life or cause the battery to explode or leak.
- This product works only with 3.7 V Lithium Ion rechargeable batteries. Do not attempt to use this product with another battery.
- The battery should be recycled or disposed of according to the manufacturer's recommendations.
- Remove the battery if it is exhausted or if the product will not be used for extended periods.
- Store in a cool, dry place.



TRUPER® BRANCH SERVICE CENTERS

Sale of parts, components, consumables and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257. TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y Mulsay, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business.
Delivery date:



09-2022

