

Arbotante solar

Instructivo


LEA CON CUIDADO Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES. POR FAVOR, GUARDE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

ESPECIFICACIONES

Modo automático: 170 lm
Panel solar: 3.7 V c.d. 780 mA
Tipo de fuente de Luz: LEDs x8 1.1 W
Emplea una pila recargable de Lito de 3.7 V c.d. de 2 000 mAh incluida.

LA PRIMERA VEZ QUE SE VA A USAR EL LUMINARIO

No toque la superficie del panel solar para evitar que se raye.
El panel solar debe mantenerse limpio para maximizar la eficiencia del cargador. Si está polvoriento, límpielo suavemente con un paño seco y suave.
Esta terminal solar ha sido diseñada para la iluminación nocturna solamente. Si hay fuentes de luz brillante cerca durante la noche, la terminal solar no podrá producir luz o producirá una luz diminuta. Para recibir una iluminación potente, necesita cargar el panel solar. Durante el invierno, retire la nieve de la superficie porque puede impedir el proceso de carga. Nunca sumerja el luminario solar. Nota: La estación solar se carga a través de la luz del sol en lugar de la luz del día. Tenga en cuenta que las nubes podrían afectar el poder de carga. El panel solar no debe estar frente a ningún obstáculo que le tape el sol (árbol, tejado...). La garantía vitalicia del producto se puede ver reducida si la temperatura ambiente es mayor a 45 °C o menor a 10 °C.
Retirar la película protectora del panel solar en caso que esté cubierto.
Colocar el interruptor de encendido/apagado (AUTO/OFF) que se encuentra en la parte posterior de la unidad en la posición OFF. Situar el luminario solar en un sitio donde pueda recibir la luz directa del sol durante 48 horas para permitir que la batería recargable alcance su máxima capacidad.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Hay que tener en cuenta el hecho de que el luminario solar está diseñado para encenderse automáticamente al anochecer. Si está cerca de una fuente de luz poderosa, podría no encenderse.


- Las baterías del luminario se encuentran completamente cargadas de fábrica, pero cuando el luminario llega al consumidor final, podría estar parcial o completamente descargada. Por esta razón, por favor deje que el luminario solar se cargue todo el día para su máximo rendimiento.
- Mantenga limpia la superficie del panel solar. Un panel sucio puede reducir la eficiencia de la carga.

CAMBIO DE BATERÍAS:

Si el luminario solar deja de funcionar después de 12 meses de uso, se debe cambiar la batería. Abra la tapa de la batería y cambie la batería por una nueva batería recargable.


INSTALACIÓN DE EL LUMINARIO

- Localizar una pared o una superficie plana en el sitio en donde desee colocar el luminario solar.
- Perforar un orificio sobre la superficie. El orificio debe ser de un tamaño que permita introducir el taquete de plástico (C). Insertar el taquete en el orificio.
- Insertar el tornillo (B) en el taquete de plástico (C), dejando aprox. 5.2 mm (13/64") fuera de la superficie.
- Fijar la base del luminario solar (A) a la superficie, enganchando el orificio alargado que se encuentra en la parte trasera del cuerpo, en el tornillo instalado en el paso anterior.




SENSOR INFRARROJO PASIVO DE MOVIMIENTO (PIR)

Rango de detección vertical y horizontal de 90° y hasta 3 metros.
8 LEDs blancos que se activa con la detección de movimiento y luego de 30 segundos, la luz se apaga.



COLOCACIÓN DEL LUMINARIO SOLAR

Incluye una foto celda que detecta el nivel de luz natural que hay alrededor y controla cuando el luminario solar se encienda y apague. Para colocar varios luminarios solares, se deben colocar con una separación de 1.5 metros entre cada uno y lejos de otras fuentes de luz nocturna. Con esto, se permite que los luminarios solares se enciendan al anochecer.
Los luminarios solares se deben colocar en un sitio donde reciban diariamente la cantidad máxima de luz solar.



CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER®

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II,
C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR,
CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE,
C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.:
45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA
PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN,
N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA,
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A
ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y Mulsay,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



09-2022



Solar wall light

Instructive

READ CAREFULLY AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. PLEASE KEEP THIS INSTRUCTIVE FOR A FUTURE REFERENCE.

SPECIFICATIONS

Automatic mode: 170 lm
Solar panel: 3.7 V c.d. 780 mA
Type of light source: LEDs x8 1.1 W
Uses one Lithium, 3.7 V c.d.,
2 000 mAh rechargeable battery (included).

OPERATING INSTRUCTIONS


Do not touch the surface of the solar panel to avoid scratching.

The solar panel must be kept clean to maximize the charger efficiency. If it is dusty, gently wipe with a dry and soft cloth.

This solar terminal has been designed for night illumination only. If bright light sources are nearby during the night the solar terminal couldn't produce light or produce a tiny light. In order to receive a powerful illumination, you need to charge your solar.

During winter, remove the snow from the surface because it can prevent the charging process. Never immerse the solar light.

Note: The solar station does charge through the sunlight rather than the daylight. Please be aware the clouds could affect the charging power. The solar panel should face no obstacles in the sun (tree, roof...).



SAFETY MEASURES:


1. Be aware of the fact that the solar light is designed to switch on automatically after dark.
If it is near a powerful source of light, it might not come on.
2. The solar light's batteries are fully charged by the producer, but by the time the light arrives with the final customer, it might be partially, or completely, discharged. For this reason, please leave the solar light to charge all day for its maximum performance.
3. Maintain the surface of the solar panel clean. A dirty panel may reduce the efficiency of the charging.

CHANGING BATTERIES:

If the solar light stops working after 12 months of use, the battery must be changed. You can open the battery cover and change the battery for a new rechargeable battery.


INSTALLATION OF THE LIGHT

- 1) Locate a wall or a flat surface where you want to place the solar light.
- 2) Drill a hole on the surface. The hole should be of a size that allows the plastic plug (C) to be inserted. Insert the plug into the hole.
- 3) Insert screw (B) into plastic plug (C), leaving approx. 5.2 mm (13/64") off the surface.
- 4) Attach the solar light (A) to the surface by hooking the oblong hole on the back of the body onto the screw installed in the previous step.




PASSIVE INFRARED MOTION SENSOR (PIR)

Vertical and horizontal detection range of 90° and up to 3 meters. 8 white LEDs activated by motion detection, and then after 30 seconds the light is off.



PLACEMENT OF THE SOLAR LIGHT

Includes a photo cell that detects the level of natural light around it and controls when the sun light turns ON and OFF. To place several solar lights, they should be placed with a separation of 1.5 meters between each one and far from other sources of night light. This allows the solar lights to be turned on at dusk.
Solar lights should be placed in a location where they receive the maximum amount of sunlight each day.



TRUPER® BRANCH SERVICE CENTERS

Sale of parts, components, consumables and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II,
C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR,
CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE,
C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.:
45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA
PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN,
N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA,
C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A
ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCYB Y Mulsay,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business.
Delivery date:



09-2022

