

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257, TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

ESTADO DE MEXICO | SUCURSAL CENTRO

CENTRO DE SERVICIO TRUPER AV. GUSTAVO BAZ PRADA # 100 ESQUINA CALLE CUAHUTÉMOC, COL. ZONA INDUSTRIAL ALCE BLANCO, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO C.P. 53370 TEL.: 800 018 7873

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China.

Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE. TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 99 9912 2451

VOLTECK®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

VOLTECK
LAIT

Luminario LED solar con sensor de luz y movimiento

Solar LED wall light with light and motion sensor

Especificaciones:

Panel solar: 7 W 5.5 V c.d. 0.1 A
Emplea una batería recargable de ion litio de: 3.7 V c.d. 2 000 mAh (incluida)
Fuente de luz: LED x 66 (7 W)

Para uso exterior

Manual de usuario. User manual.

Lea este instructivo antes de hacer la instalación del luminario.

Siga todas las instrucciones de seguridad y operación.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños al luminario y/o provocar lesiones personales.

Read this manual before installing the wall light.

Follow all safety and operating instructions.

Failure to follow these instructions may result in damage to the wall light and/or personal injury.

⚠ ATENCIÓN

Antes del primer uso, el dispositivo debe cargarse por completo. Si no hay buena luz solar durante 3 meses, la batería se descargará; por lo tanto, debe cargarse con luz solar intensa. Cuando esté completamente cargado, utilice la llave suministrada. Asegúrese de que el interruptor del luminario esté en apagado (OFF) durante la carga, para evitar que se encienda. Si no hay buena luz solar o durante el invierno, es posible que el dispositivo tarde más tiempo en cargarse por completo. Esto es normal en productos alimentados por luz solar.

⚠ ATTENTION

Before first use, the device must be fully charged. If there is insufficient sunlight for 3 months, the battery will discharge; therefore, it should be charged under intense sunlight. When fully charged, use the supplied key. Make sure the wall light's switch is in the OFF position during charging to prevent it from turning on. If there is limited sunlight or during winter, it may take longer for the device to charge fully. This is normal for solar-powered products.

⚠ AVISO

Mantenga el dispositivo alejado del fuego, agua y sitios húmedos.

Evite que el dispositivo reciba golpes fuertes.

Para evitar daños al cargador, solamente lo pueden desarmar técnicos profesionales.

⚠ ADVICE

Keep the device away from fire, water, and damp areas.

Avoid subjecting the device to strong impacts.

To prevent damage to the charger, it should only be disassembled by professional technicians.

Specifications:

Solar panel: 7 W, 5.5 V DC, 0.1 A
Uses a rechargeable lithium-ion battery: 3.7 V DC, 2 000 mAh (included)
Light source: 66 LEDs (7 W)

For outdoor use

49782
ARB-801L




Partes del luminario. Wall light parts.

1. Panel solar. Solar panel
2. Cuerpo de ABS. ABS body
3. Sensor de movimiento. Motion sensor
4. Luminario LED. LED light
5. Botón. Button

Incluye. Includes:

- 4 Tornillos. 4 Screws
- 4 Taquetes. 4 Anchors

Instrucciones de instalación. Installation instructions.



1. Ubique dónde desea instalar el luminario, considerando que este debe recibir la mayor cantidad de luz solar posible.

NOTA: Asegúrese de que el luminario no esté obstruido por edificios, cercas, árboles, ni por ninguna sombra. Tome en cuenta que el buen funcionamiento del luminario depende de la ubicación adecuada.

Locate where you want to install the wall light, ensuring that it receives the maximum amount of sunlight possible.

NOTE: Ensure buildings, fences, trees, or shadows do not obstruct the wall light. Please note that the proper operation of the wall light depends on its correct placement.


2. Fije el soporte en la pared y marque las posiciones de los tres orificios, perforo con un taladro para insertar los taquetes incluidos. Posteriormente coloque y fije el soporte con los tornillos incluidos.

Attach the bracket to the wall and mark the positions of the three holes. Drill the holes to insert the included anchors. Then place the bracket and secure it with the included screws.

3. Coloque el luminario en los ganchos del soporte. Dirija el luminario en la dirección deseada moviéndolo desde la bisagra en la parte inferior del panel solar. Despijelge los paneles laterales para una mayor cobertura de luz.

Place the wall light on the hooks of the bracket. Direct the wall light in the desired direction by adjusting it from the hinge at the bottom of the solar panel. Unfold the side panels for greater light coverage.

Modo de operación. Operation.




SENSOR DE MOVIMIENTO

En este modo, el luminario encenderá durante 30 segundos solo cuando detecte movimiento y después se apagará.

MOTION SENSOR

In this mode, the wall light will turn on for 30 seconds only when it detects motion, and then it will turn off.



⚠ ATENCIÓN

El sensor de luz interno garantiza que el sensor de movimiento no se activará durante el día. Cuando la luz ambiental se oscurezca, el sensor se activará. El luminario está equipado con una batería de ion litio interna, no la reemplace usted mismo, no la coloque con la basura doméstica ni la coloque cerca de fuentes de calor. Debe llevarla a su centro local de eliminación de baterías.

Una carga completa requiere hasta 8 horas de luz solar. La ubicación de montaje, las condiciones climáticas y la variación estacional influirán directamente en el tiempo de funcionamiento real.

⚠ ATTENTION

The internal light sensor ensures that the motion sensor will not activate during the day. When the ambient light dims, the sensor will activate. The wall light is equipped with an internal lithium-ion battery. Do not attempt to replace it yourself. Do not dispose of it with household waste. Keep it away from heat sources. It must be taken to your local battery disposal center.

A full charge requires up to 8 hours of sunlight. The mounting location, weather conditions, and seasonal variations will directly affect the actual operating time.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 10-2025